





Задачи 44-48


44. По заданным изображениям детали достроить виды слева и справа, а также необходимые местный и дополнительный виды.




















↑ A





A





45. По заданным изображениям детали выполнить фронтальный и профильный разрезы.













Б
→ |
A-A




Б
→ |





A
↑ |


↑ |
A


Б-Б




46. По заданным изображениям детали выполнить соединение половины вида спереди с половиной фронтального разреза.














46. По заданным изображениям детали выполнить соединение половины вида спереди с половиной фронтального разреза.





47. Выполнить недостающие изображения деталей толщиной 20 мм со сквозными отверстиями и пазами. Применить:


а) ступенчатый разрез


б) ломаный разрез












47. Выполнить недостающие изображения деталей толщиной 20 мм со сквозными отверстиями и пазами. Применить:




а) ступенчатый разрез

б) ломаный разрез

A-A



A-A



48. Выполнить 4 вынесенных сечения (при необходимости сечение заменить разрезом).

