
ТЕМА УРОКА: РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ.

Цель урока: уметь выполнять проектировочные расчеты на прочность и выбирать рациональные формы поперечных сечений

Условие прочности при изгибе

$$\sigma_{\mathsf{u}}^{max} = \frac{M_{\mathsf{x}}}{W_{\mathsf{x}}} \le [\sigma_{\mathsf{u}}]$$


Пример: подобрать размеры сечения балки в виде двутавра. Известна схема нагружения балки, материал- сталь допустимое напряжение материала при изгибе $[\sigma_p] = [\sigma] = 160 \text{М}\Pi a$



ОПРЕДЕЛЯЕМ МОМЕНТЫ В ХАРАТЕРНЫХ ТОЧКАХ.

```
M_a = 0; M_b = F*4 = 20*4 = 80kH*m; M = F*6 - F*2 = 20*6 - 45*2 = 30kH*m; M = M + m = 30 + 25 = 55kH*m; M = F*8 - F*4 + m = 20*8 - 45*4 + 25
```

ВЫБИРАЕМ МАСШТАБ И СТРОИМ ЭПЮРУ



ПОДБИРАЕМ РАЗМЕРЫ БАЛКИ ИЗ УСЛОВИЯ ПРОЧНОСТИ

$$\sigma_u^{max} = \frac{M_\chi}{W_\chi} \le [\sigma_u] => W_\chi = M_\chi/[\sigma_u]$$

$$M_\chi = M_B = 80 \text{kH*M}$$

$$W_\chi = 80*10^3*10^3/160 = 500*10^3 \text{mm}^3 = 500 \text{cm}^3$$

Основываясь на значении Wx=500см3 по таблице ГОСТ 8239-89 выбираем двутавр w33. Wx =597 см3, площадь сечения A = 61,9 см3. Для сравнения рассчитаем размеры балки квадратного сечения. Wx=bh2/6; b=h; Wx=b3/3; Wx=500см3=b3/6; b≥(6Wx)1/3; b≥ (6*500)1/3=14.5cm=>A=b2=14.52=210.2cm2;Акв/Адв=210,2/61,9=3,39 Вывод: балка квадратного сечения в 3,39 раза тяжелее. Зарисовать сечение двутавра и проставить размеры.

F2 F1 ZM ZM

Пример2.


 $[\sigma_u] = 150 M\Pi a$

 $F_1 = 30kH$

 $F_{2} = 15kH$

Подобрать швеллер и сравнить с круглым сечением

MA=()MB=F1*2=30*2=60kH*m Mc=F1*4-F2*2=30*4-15*2=90kH*m Wx=<u>90*103*103/160 =562.5см3 Швеллер №36</u> A=53.4cm3 Для круга Wx=nd3/32=>d≥(32Wx)1/3≥(32*562.5)1/3=26.2cm $A=\Pi r_2=3.14*13.1=41.134cm_2$ Ашв/Акр=53,4/41,1=1,3



$$F_1 = 10kH$$

$$F_2 = 15kH$$

$$M = 25kH*m$$

$$[\sigma_m] = 160 M\Pi a$$

Подобрать сечение уголка.

