


Вопрос №1

Как сделать второй интервал одной кривой?

Пример первого вопроса.

На картинке изображены два интервала 0-80 омм и 0-400 омм




Вопрос №2

Как произвести переход с одного интервала на другой?

Пример второго вопроса.

На картинке изображен участок кривой, где нужно перейти с одного интервала (0-40 мм) на другой (0-80)



!! Спасибо Вам за содействие и помощь в решении нашей задачи !!

Ответ желательно предоставить в видео файле, либо при наличии соответствующих “фото” рабочей области в ScanDigit.