



**Российский Химико-Технологический университет им. Д.И.
Менделеева**
Факультет информационных технологий и управления
**Кафедра Компьютерно-Интегрированных Систем в Химической
Технологии**

**Программные приложения для проведения частотного и
вероятностного исследований в рамках анализа риска**

RiskAnalysis

RiskMaster

Разработчик: Крапчатова Н.В., аспирант
Под руководством: д.т.н., проф. Савицкая Т.В.



Частотное и вероятностное исследование в рамках анализа риска

Исходные данные


- Описание аварии, ее причин и последствий;
- Частоты возникновения причин аварии;
- Вероятности реализации последствий аварии.

Расчетный метод

- Метод анализа деревьев отказов;
- Метод анализа деревьев событий.

Результат

- Величина экономического риска;
- Величина социального риска;
- Величина экологического риска.



Основные требования к разработке программного приложения по проведению частотно-вероятностного исследования в оценке рисков

1. Использование концепции анализа деревьев отказов и деревьев события как основного метода получения оценок риска;
2. Использование в качестве расчетной модели соотношений, соответствующих различным объектам в химической промышленности, разработанных на кафедре КИС ХТ;
3. Графический интерфейс: ввод исходных данных осуществляется путем наглядного построения схемы в виде соединения объектов определенного типа.
4. Наличие системы отчетов для детального анализа полученных результатов.
5. Разработка программного приложения для учебных целей - не перегруженного излишними деталями и возможностями и простого для освоения пользователями.



Уровни сложности и ограничения логико-графических структур в RiskAnalysis

**Периодическое
производство**

Первый уровень сложности: один уровень причин, одна авария

**Технологическое
оборудование**


Второй уровень сложности

**Много-
ассортиментное
производство**

Третий уровень сложности: один уровень причин, аварий может быть несколько; одна причина может приводить к нескольким авариям

**Непрерывное
производство**

Четвертый уровень сложности: два уровня причин



Подсистема графического ввода в RiskMaster

The screenshot displays the Risk*FrameWork software interface. The title bar reads "Risk*FrameWork - [A-1]". The menu bar includes "Проект", "Окно", and "Помощь". The toolbar contains icons for file operations, a zoom slider set to 100, and navigation tools. The main interface is divided into three primary sections:

- Палитра компонентов (Component Palette):** Located at the top, it contains icons for "0-вершина" (diamond), "Причина/Отказ" (hexagon), "Авария" (square with S), "Фактор" (square with F), "Риск" (circle with R), and "Связь" (arrow). A red box highlights this palette.
- Инспектор свойств (Property Inspector):** Located on the left, it shows properties for the selected "Авария" component. The properties listed are: "Цвет заливки" (fill color, red), "Цвет контура" (outline color, black), "Толщина контур." (outline thickness, 1), "Имя" (name, A-1), and "Описание" (description, Разгерметизация). A red box highlights this inspector.
- Рабочая область (Working Area):** The central workspace contains a fault tree diagram. The top event is a red square labeled "A-1". It is caused by four events: "1.1", "1.2", "1.3" (diamonds) and "2", "3", "4" (diamonds). These events are connected to intermediate events "P1.1", "P1.2", "P1.3" (hexagons) and "P1", "P2", "P3", "P4" (hexagons). The event "A-1" is also caused by "R1", "R2", and "R3" (circles). The event "A-1" leads to a sequence of events "F1", "F2", "F3", "F4" (squares).

A red box highlights the entire main workspace area, including the component palette, property inspector, and the diagram itself.



Подсистема проверки в RiskMaster

The screenshot displays the Risk*FrameWork software interface. The main window shows a network diagram with nodes labeled P1.1, P1.2, P1.3, P1, P2, P3, P4, A-1, F1, F2, F3, R1, R2, and R3. The diagram is a directed graph where nodes are connected by arrows. Nodes P1.1, P1.2, and P1.3 are diamond-shaped and point to P1 (hexagon). P1, P2, P3, and P4 (all hexagons) point to A-1 (red hexagon). A-1 points to F1 (square), which points to F2 (square), which points to F3 (square). R1, R2, and R3 (circles) have arrows pointing to F1, F2, and F3 respectively.


On the right side, there is a panel titled "Сценарии Сообщения" (Scenarios Messages) with a red border. It contains the following messages:

- Ошибка** (Error): Объект F4 не имеет входящих связей. Недопустимо для объекта данного типа. (Object F4 does not have incoming connections. Not allowed for an object of this type.)
- Предупреждение** (Warning): Вероятность связи между объектами F2 и F1 равна нулю. Риски по соответствующим (Probability of connection between objects F2 and F1 is zero. Risks according to corresponding)
- Предупреждение** (Warning): Вероятность связи между объектами P1.1 и P1 равна нулю. Риски по соответствующим (Probability of connection between objects P1.1 and P1 is zero. Risks according to corresponding)

Below this panel is a red-bordered box with the text: **Панель ошибок и недочетов** (Error and defect panel).

At the bottom, there is a standard Windows "Error" dialog box with a red border. The text inside reads: "На схеме есть недопустимые ошибки. Все расчеты запрещены до их исправления." (There are unacceptable errors in the scheme. All calculations are prohibited until they are corrected.) with an "OK" button.

Below the dialog box is a red-bordered box with the text: **Сообщение о наличии критических ошибок** (Message about the presence of critical errors).



Подсистема расчета в RiskMaster

Расчет деревьев отказов (0-вершины, причины, аварии)

У рассматриваемого объекта есть входящие связи?


Если нет, то
IsReady = True
IsDone = True

Если да, то все ли значения по входящим связям
известны?

Если да, то
IsReady = True;
Рассчитать частоту для исходящих от
объекта связей, задать
IsDone = True

Если нет, то
IsReady = False

Найти следующий объект со
значениями
IsReady = True
IsDone = False
и рассчитать его



Подсистема расчета в RiskMaster


Расчет деревьев событий (аварии, факторы риска, риски)

У объекта более, чем одна исходящая связь?

Если нет, то продолжать
расчет

Если да, то запомнить точку
ветвления и продолжать
расчет

Когда расчет ветви окончен,
вернуться к последней найденной
точке ветвления и продолжить
расчет



Подсистема вывода результатов в RiskMaster

The screenshot displays the Risk*FrameWork software interface. The main window title is "Risk*FrameWork - [A-1]". The menu bar includes "Проект", "Окно", and "Помощь". The toolbar contains icons for file operations and a zoom level of 82. The main workspace shows a fault tree diagram with nodes labeled A-1, F1, F2, F3, F4, P1, P2, P3, P4, P1.1, P1.2, P1.3, and R1, R2, R3. The results panel on the right is titled "Сценарии" and contains a table of scenarios and their associated risks.

№	Сценарий	R1	R2	R3
- Аварийная ситуация : A-1				
1	A-1->F1->F2->F3->F4	1,503E-2	7,516E-3	
2	A-1->F1->F2->F3		8,589E-3	2,147E-2
3	A-1->F1->F2			5,368E-2

Риски по всем сценариям

R1	1,503E-2
R2	1,604E-2
R3	7,400E-2
R4	


Вероятность возникновения аварийной ситуации

5,368E-2

Показывать выбранный сценарий аварии

- от аварии (+ щелчок по строке сценария)
- полный сценарий (с указанием причин)

Панель результатов



Подсистема отчетов в RiskMaster

Таблицы для отчета - [A-1]

Страница 1. Списки отказов/причин, аварийных ситуаций, факторов риска и рисков.

Таблица 1.1. Отказы / причины аварийных ситуаций

№	Код(Имя)	Описание	Вероятность*
1	P2	Коррозионный или механический износ материала трубопровода или фланцевых соединений	1,00E-04
2	P3	Ошибка персонала	1,00E-04
3	P4	Авария на соседних блоках	3,20E-02
4	P1.1	Ошибка персонала	1,00E-04
5	P1.2	Отказ предохранительных клапанов	2,20E-02
6	P1.3	Отказ приборов измерения давления	1,10E-04
7	P1	Превышение давлен	

Таблица 1.2. Прогнозируемые

№	Код(Имя)	Описание
1	A-1	Разгерметизация трубопровода на линии н

Таблица 1.3. Факторы риска в

№	Код(Имя)	Описание
1	F1	Разгер
2	F2	Продолжительный в
3	F3	
4	F4	Разрушение т

Вероятности возникновения факторов риска

Списки объектов / Карта сценариев

Сохранить в Excel

Таблицы для отчета - [A-1]

Страница 3. Сценарии развития аварии и величины рисков.


Таблица 3. Риски по всем возможным сценариям

Авария	№ сцен.	Сценарий развития аварии	R1	R2	R3
A-1	1	A-1->F1->F2->F3->F4	1,50E-02	7,52E-03	
	2	A-1->F1->F2->F3		8,59E-03	2,15E-02
	3	A-1->F1->F2			5,37E-02
Сценариев: 3 Риски по всем сценариям:			1,50E-02	1,60E-02	7,40E-02
Вероятность риска любого вида:			1,03E-01		

*Риски, превышающие 1E-6, выделяются красным цветом.

Списки объектов / Карта сценариев / Сценарии

Сохранить в Excel / Сохранить в Excel / Закреть



Исходные данные для проведения расчета в RiskMaster (вариант лабораторной работы)

Причины (с указанием частоты возникновения):

- P1 - превышение давления выше допустимого значения;
- P1.1 - Ошибка персонала ($1,0E-04$ 1/год);
- P1.2 - Отказ предохранительных клапанов ($2,2E-02$ 1/год);
- P1.3 - Отказ приборов измерения давления ($1,1E-04$ 1/год);
- P2 - Коррозийный или механический износ материала трубопровода или фланцевых соединений ($1,0E-04$ 1/год);
- P3 - Ошибка персонала ($1,0E-04$ 1/год);
- P4 - Авария на соседних блоках ($3,2E-02$ 1/год)

Авария:

Разгерметизация фланцевых соединений или трубопровода на нагнетании центрального насоса 1 или 2 на установке гидроочистки дизельного топлива Московского НПЗ

Последствия (с указанием вероятности реализации):

- F1 – Разгерметизация трубопровода или фланцев (1);
- F2 - Продолжительный выброс содержимого трубопровода в окружающую среду (1);
- F3 – Пожар (0,4);
- F4 - Разрушение технологического оборудования (0,7)

