



**Presentation
Oststar Service &
Tyco
November 11th,
2009**

Спринклеры модели TY-V



Клапан водосигнальный модели AV-1-300 DN100, DN150 и DN200



FM Trim

Sprinkler Heads

Water Motor Alarm Gong
Operates

Pressure Switch

F211 Retard Chamber

Main Drain Valve

Alarm Control Valve (NO)

Restriction Assembly

Strainer

Water Supply


Atmospheric Air

F200 Alarm Valve

Alarm Test Valve (NC)

Main Control Valve

6 Water Motor Alarm Gong Operates




Дренчерный клапан, модель DV-5 DN50, DN80, DN100, DN150 и DN200







Сигнализаторы потока жидкости модели VSG



Сигнализаторы давления моделей PS10-2, PS40-2, PS100-2, PS120-2



Сухой клапан модели **DPV-1** на DN100 и DN150



Спринклерные оросители типа и **ESFR-25**







Спринклеры модели К17-231, К-фактор 240



Оросители типа ELO-231В



Скрытые спринклерные оросители TY3551 «Royal Flush II» серии RFII



Ороситель спринклерный карнизный модели TY3351



Горизонтальный настенный спринклер




Ороситель спринклерный модели TY3451




Муфтовые соединения, Фитинги













$$Q = K (\sqrt{P})$$

Sport Palace St.Petersburg, Russia



Ice Hockey Stadium Prague, Czech republic





BREAK!!