



**Presentation  
Oststar Service &  
Tyco  
November 11<sup>th</sup>,  
2009**


# Спринклеры модели ТУ-В



# Клапан водосигнальный модели AV-1-300 DN100, DN150 и DN200



# FM Trim



# Дренчерный клапан, модель DV-5 DN50, DN80, DN100, DN150 и DN200







# Сигнализаторы потока жидкости модели VSG



# Сигнализаторы давления моделей PS10-2, PS40-2, PS100-2, PS120-2



# Сухой клапан модели DPV-1 на DN100 и DN150



© Tyco International Ltd.

# Спринклерные оросители типа и ESFR-25

---







# Спринклеры модели К17-231, К-фактор 240

---



# Оросители типа ЕЛО-231В

---



# Скрытые спринклерные оросители TY3551 «Royal Flush II» серии RFII



# Ороситель спринклерный карнизный модели TY3351

---



# Горизонтальный настенный спринклер

---



# Ороситель спринклерный модели TY3451


---



# Муфтовые соединения, Фитинги


---











---

$$Q = K (\sqrt{P})$$


# Sport Palace St.Petersburg, Russia

---



# Ice Hockey Stadium Prague, Czech republic

---





---

# BREAK!!