

МОЛНИЯ

АО «Дальтрансуголь»


ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

11 октября 2021 года в 11:00 местного времени, на территории производственного комплекса в здании Отбора проб и по конвейерной линии К5А К5В произошло возгорание.

На данном участке в здании Отбора проб огневые работы не проводились, конвейерные линии были не в работе.

В 11:50 возгорание было локализовано.

Пострадавших нет.



РЕАЛЬНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Остановка судового маршрута минимум на 3 суток;

Повреждение оборудования конвейерной линии К5А, К5В, здания Отбора проб, магнитных сепараторов.

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА

Устанавливается

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Информацию о происшествии довести до сведения персонала, провести внеплановый инструктаж;
- На всех пересыпных станциях провести проверку оборудования, механических узлов по обеспечению пожарной безопасности;
- Провести проверку средств пожаротушения, систем охранно-пожарной сигнализации.

Выполнение работы с нарушениями и без необходимых знаний и навыков может привести к смертельным и тяжелым травмам!