


Добавлена
лунка



Добавлен опорный пояс по контуру.
Без него деталь будет опираться на
маркировку

