


Добавлена  
лунка



Добавлен опорный пояс по контуру.  
Без него деталь будет опираться на  
маркировку

