



**Обход руководителя Департамента Строительства
АО «ОТЭКО» ЦРП-2.**

23 Сентября 2022 г.



Области для улучшений






Области для улучшений







Области для улучшений





Области для улучшений



Отрицательные стороны

Отсутствует бетонная отмостка на лестницу, отсутствует надпись принадлежности помещения (слайд 1)

Необходимо восстановление перекрытия лотков ливневой канализации (слайд 2)

Требуется установка дополнительной защиты на кабель проходящий через дорогу (слайд 2)

Необходима уборка территории вокруг здания. Допускается хранение легковозгораемых материалов под кабельной эстакадой (слайд 3)

Допускается хранение ТМЦ под лестничным маршем (слайд 3)

Несвоевременный вывоз мусора (слайд 4)

Допускается сушка электрических двигателей в бытовом помещении (слайд 4)