

# Мастерская резчика по КОСТИ.



и ровщик по дереву и , кости.



## КОСТИ

- 1) Самое главное это помещение основное от которого можно оттолкнуться .
- 1) Складское помещение .
- Самое безопасное место для работы, это
- возможные другие светлые или большие помещения .
- 2) Самым главным является электричество .
- Можно использовать топливные подстанции,
- генераторы переменного напряжения на 750W-1000W если для полевых условий.
- 3) Правильное освещение в помещении играет самую важную роль на сегодняшний день.
- 4) Правильно проведённая проводка .
- 5) Правильно подобрано электрооборудование.
- Заточные ,и расточные мини станки .
- .

- 6) Мелкие , и прочие другие инструменты пассатижи , смола техническая, ножовки по дереву по металлу .
- 7) Боры , и шарошки комплектующие ко всем гравёрам.
- 8) Правильная установка мебели столов , и стульев . Правильно к каждому столу должны быть подведены тройники , и переноски .
- 9) Должна быть аптечка . В случае чего оказать первую медицинскую помощь .
- 10) Большое количество пило- материалов .
- 11) Большой запас материала «Рога оленя , марала , косули»

- 11) Различные лакокрасочные материалы , наждачные бумаги зернистостью от 0-4.
- 12) Различные тканевые материалы , ленты разных видов, и цвета лощёные шнуры различных диаметров ,и длины .
- 13) Но самое главное это вытяжные сооружения . Должна быть хорошая вентиляция помещения . Самое главное должны быть защитные маски респираторы.



# Рабочее помещение для резьбы по кости .



# Рабочее помещение для резьбы по кости .









# Организация ,и расположение рабочей мебели в помещении



# Каким должен быть стул для резчика по кости .

Стул должен быть очень мягким ,и удобным для резчика по кости « Гравировщика» . Дело в том, что на твёрдом не удобном стуле резчику по кости не удобно работать . В организме начинается процесс обезвоживания . Очень затрудняет резчику по кости рабочий процесс . Начинает процесс утомляемости организма у резчика по кости . Резчик по кости очень усидчив , он может часами сидеть на стуле за своим рабочим местом .



# Освещение ,и стол для резьбы по

## КОСТИ

Для резчика по кости самым главным является рабочее место .

Правильная высота стола должна составлять 60 см .

Правильная длина 40 см ,и ширина должна быть 100см.

Правильная высота стула 50см

Правильное освещение отдельной рабочей области ,должна находится с левой стороны от резчика по кости . .

Лампа используется настольная люминесцентная или диодная .

Лампа должна освещать всю поверхность рабочей зоны.



# Переноски ,и тройники для резьбы по кости



# Энергоснабжение



Трансформаторные подстанции



Генератор напряжения для полевых условий 750W-1000W



Помещение для резьбы по кости .

# Вентиляция рабочих помещений.

Вентиляцию устанавливают в производственных складских помещениях.



Задача вентиляции отчищать помещение от различных видов химических элементов и , неприятных запахов . Задача стоит в том чтоб было хорошо ,и свежо полно кислорода для лёгких

# Граверы ,и мини-дрели высокооборотистые .

