

ЭЛЕКТРО- И ПОЖАРНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО  
ПИТАНИЯ

---

Прекрати эксплуатацию оборудования, угрожающего аварией на рабочем месте, подачу к нему сырья, продукта и т.п. Отключи оборудование!




При возгорании жира не заливай его водой. Прекрати его нагрев и накрой крышкой или другим предметом [плотной тканью], препятствующим доступу воздуха.



Не охлаждай нагревшую поверхность плиты, или другого теплового оборудования водой.



Перед отключением от электрической сети:  
- выключи все конфорки и шкаф электроплиты;  
- обесточи оборудование при помощи рубильника



Закрой кран на трубопроводах газа, пара, холодной воды. После отключения газопользующих установок, снимите накидные ключи с пробковых кранов

**Правильно одевай  
санитарную одежду и  
обувь. Волосы убри под  
головной убор**



**Полы в помещениях должны  
быть гладкими, не  
скользкими**



**В нужных местах должны находиться  
диэлектрические ковры и деревянные  
решетки**



Плита должна иметь бортовую поверхность и поручни, предохраняющие от ожогов. Поручни должны быть расположены от бортов на расстоянии не ближе 10 см.



Устанавливать котлы на плиту и снимать их должны два работника, используя для этого сухое полотенце. Предельные нормы переноса грузов для женщин - 10 кг, для мужчин - 50 кг.



Колодка для разрубки мяса должна устанавливаться на крестовину. Трещины и заусенцы на разделочных досках, а также на колодках для разрубки мяса не допускаются!



При поломках предохранительных клапанов, блокировочных устройств, и других неисправностях, работу немедленно прекратить.

**Пожарная  
безопасность** *Б* - состояние  
объекта, при котором  
исключается возможность  
пожара, а в случае его  
возникновения предотвращается  
воздействие на людей опасных  
факторов и обеспечивается  
защита материальных  
ценностей.



**Повар должен строго  
соблюдать технику  
безопасности в  
приготовлении  
пищи и обращении  
со специализи-  
рованным  
оборудованием**



#### 4. Действия в опасных ситуациях

**Необходимо** сообщить непосредственному руководителю:

- об ухудшении состояния здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;
- о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- о несчастном случае во время работы.



Немедленно отключите жарочный аппарат при падении жира.

**В случае возгорания жира** прекратите его нагрев и накройте крышкой или другим предметом (плотной тканью), препятствующим доступу воздуха в зону горения.

**Заливать горящий жир водой ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**



**Электробезопасность** – система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества

(ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ «Электробезопасность. Термины и определения»).



# **БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.**

- ▣ Все виды электрооборудования заземляют. Перед рубильниками и машинами должны быть резиновые коврики и надписи: "Высокое напряжение - опасно для жизни". Опасность поражения током увеличивается при повышении температуры в помещении: во влажном и сыром воздухе.



**ВЫСОКОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
ОПАСНО ДЛЯ  
ЖИЗНИ**



## **БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ НА МЕХАНИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ**

- ▣ Не стоит перегружать камеру машины продуктами; при проталкивании мяса в мясорубку, овощей в овощерезку необходимо пользоваться деревянным толчком.
- ▣ При работе на универсальном приводе съем и установку сменных машин необходимо производить только при включенном электродвигателе, после полной остановки машины, контролировать нагрев электродвигателя. Во время работы машины не разрешается отходить от нее на длительное время.



# БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ НА МЕХАНИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ

- Тепловое оборудование применяется в цехах на электрическом обогреве, это требует особой предосторожности и соблюдения правил безопасности труда.
- Однако необходимо придерживаться и общих правил охраны труда. Нельзя работать на тепловом оборудовании без исправной арматуры. На циферблате манометра должна быть нанесена красная черта

П



## ПРЕКРАТИ

эксплуатацию оборудования, угрожающего аварией на рабочем месте, подачу к нему сырья, продукта и т.п.



## Отключи оборудование!



При возгорании жира не заливай его водой. Прекрати его нагрев и накрой крышкой или другим предметом (плотной тканью), препятствующим доступу воздуха.



Не охлаждай нагретую поверхность плиты, сковороды или другого теплового оборудования водой.



Перед отключением от электрической сети выключи все конфорки и шкаф электроплиты; обесточь электрооборудование при помощи рубильника.



Закрой вентили (краны) на трубопроводах газа, пара, холодной и горячей воды. После отключения газиспольствующих установокними наладные ключи с пробовых кранов.