



Кинематическая схема станка 16К20



Кинематические схемы механических передач



а — червячная передача;

б — цепная передача;

в — передача винт-гайка;

г — ременная передача

