

Чертежи резьбовых соединений

Образование резьбы на стержне.




Элементы резьбы.




- р шаг резьбы, расстояние между двумя соответствующими точками соседних витков;
 - наружный диаметр резьбы;
 - d, внутренний диаметр резьбы.

Изображение резьбы на стержне и в отверстии.




Обозначение резьбы


- M50 X 1,5
- M20
- M20 X 1,5
- M24 X 2LH (*левая резьба*)
- Выносные линии при обозначении резьбы нужно проводить от наружного, т. е. большего, диаметра.




 На каком из приведенных чертежей правильно проведены выносные линии для обозначения резьбы?




Болиневе соединение.



प्रकार्भामकिक स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्य



Шпилечное соединение.



प्रमानिक्ष पानिमानिक प्रमानिक प्रम प्रमानिक प्र

