





1




2







4












7



9










1

1

13








15













19

20











Присоедините кабель от датчик наклона в порт № 1 блока NXT.









27

3-Li

(ТОЛЬКО при использовании литиевого аккумуляторного блока)

