


**Способы резки и раскроя
металла.**

Резка на ленточнопильном станке



Газовая резка металла



Плазменная резка металла




Лазерная резка



Гидроабразивная резка



Схема установки гидроабразивной резки.



1 — подвод воды под высоким давлением, 2 — Сопло, 3 — подача абразива, 4 — смеситель, 5 — кожух, 6 — режущая струя, 7 — разрезаемый материал.



