




Освещение

Почему так важно хорошее освещение?





Яркость света

Температура света

Положение источников света

Яркость света



Основной характеристикой освещения является освещенность на рабочей поверхности.



Положение источников света

Виды освещения:

1. Общее
2. Местное
3. Комбинированное





Если источники света с одной стороны или их мало, то появятся тени. Поэтому важно рассредоточить лампы по потолку.




Светильники и общее освещение






Температура света





Оптимальный свет при температуре от 3000 К до 4500 К




Какие лампы выбрать?



Цветовая температура

(Color temperature)



Солнечный свет



В классе по всему потолку равномерно распределены флуоресцентные лампы.

Есть возможность использовать дневной свет.

Можно снабдить каждую парту настольными лампами (но это не обязательное условие)

