






Автоматизированный технологический комплекс









Жизненный цикл продукции







Маркетинг

Проектирование

Производство

Монтаж, наладка, обучение **Сервисное обслуживание**

Утилизация










Идентификация продукции








- Идентификатор
- Наименование
- Кодовое обозначение
- Единица измерения
- Параметры:
 - определяющие функциональные возможности
 - отражающие свойства материалов
 - отражающие конструкционные особенности
 - отражающие технологические особенности
- Варианты
- Версии
- Стоимостные характеристики



Структура продукции, комплектация











Сборочный чертеж






Спецификация изделия





Технология производства продукции





Технологическая операция



Управление

(планы, технологические карты, режимы)

Параметры операции, в т. ч.

- Т_п подготовительное время
- T₀ время обработки
 - Т₃ заключительное время
 - Выход годных, %

Выход

(готовая продукция, полуфабрикаты)

Отходы, брак, потери


Ресурсы

(оборудование, персонал, инструмент, оснастка, инфраструктура, энергия)

Вход

(сырье, материалы, комплектующие, заготовки, полуфабрикаты)







Маршрутно-технологическая карта

Разраб.					Kubbert	K	KP.210.00.00.00 C5						Маршрутная карта стр. 1 из 2 06.02.2007 18:02				
Н. контр.							•	Стойка Шеба						***			
A Llex									Обозначение документа								
Б	100 p. 100 p		Код, наг	іменование (борудован	ия	CM	Проф.	Р	УT	KP	коид	EH	ОП	Кшт.	Т п.з	Т шт.
K/M	На	имено	вание д	етали, сб. ед	иницы или	материала	4	0	бознач	ение,	код		опп	EB	EH	КИ	Н. рас
A 01	21		010	Сборка (Сб	рка №1)		L)	lg.	Iş.	L :	1					ı	T.
К 02 Нижн	яя часть	9		Į.			KP.21	0.01.00.0	q	l :	1			ШТ.	1	ı	1
К 03 Верхн	яя часть	Ž.		Į			KP.21	0.02.00.0	0 СБ	L .	ı	I	. 8	ШТ.	1	I	1
К 04 Основ	ание	è					KP.21	0.03.00.0	ОСБ	I,	I	I		ШТ.	1	I	1
К 05 Заши	вка			I			KP.21	0.00.00.0	1		l	ı		ШТ.	1	I	1
К 06 Основ	ание фор	мовка		I			KP.21	0.00.00.0	2		l	r		ШТ.	1		1
К 07 Полка	формов	са стой	ка Шеба	3			KP.21	0.00.00.0	3	ļ,	l	I		ШТ.	1		3
М 08 Болт,	ш/г, п/р, с	цинк,	M8*30	1			DIN 93	33	E	1	1	1	- 8	шт.	1		4
М 09 Болт,	ш/г, п/р, с	цинк,	M8*55	I			DIN 93	33	I7	L :	I	I s	. (1	ШТ.	1	I	4
М 10 Шайб	а, оцинк,	M8		I			DIN 12	25	I.	L	1	I	1	шт.	1	I	4
М 11 Опора			, M8*40	1			K517-	02	I	T.	1	ī		шт.	1		5
М 12 Лента	Scotch 9	528, 12	MM	Ţ			вспен	еный	I	L	1	I		М	1	I	5.00
13	C E	į.		Ī			T.	U	B	T	1	Ĭ .				ı	T
A 14	21	è	020	Упаковка			L	C.	Ē.	I,	1	I				I	T
М 15 Плен	а упаков	очная 4	5см/17	т мкм (1.75 кг)			I,	I.		1	1	Ī		М	1	I	10.00
М 16 Порог	он, плотн	1.25, TO	лщ.30 м	1M			20	Š.	5	Į,		T		кв.м	1	I	1.00
М 17 Пеног								9.		ļ j	1	ı		кв.м	1	I	0.20
М 18 Гофр				T			T-24	T%	L.	I .	1	1	1.	КВ.М	1	1	4.12
М 19 Лента				I M			18	Į.č	F7	E :	I	1 8	1 7	М	1	1	15
20	1 1			ī			Ĭ,	Į.	Î.	I i	I	I			i i	1	T
A 21	21	-	030	Постановка	на транспо	ртный поддон	Ü	Ü	I	ī.	1	ī	1		Ö j	1	T
М 22 Подд	100	00		I		* 1000	ij.	Ü	F	L	1	ı	1	ШТ.	2	1	1 1
23	T I			1			Ţ,	T.	E	T :	I	Ī .	1			ı	T
A 24	51	- 5	040	погрузка			T)	T.	É	T.		I i	1 3			1	T








персонал, инструмент, оснастка







Непрерывное производство



Непрерывное производство одного или нескольких видов продукции. Основные аспекты управления связаны с управлением технологическими процессами







Массовое производство





С точки зрения управления массовое дискретное производство близко к непрерывному.

Ритм производственных операций задается движением материального потока.





Уникальное производство



В уникальном производстве каждая единица продукции является самостоятельным проектом. Применяются методы управления проектами.








Серийное дискретное производство

(на примере производства интегральных микросхем)



Серийное производство - наиболее сложное с точки зрения планирования и управления ресурсами производственной системы.

Единица продукции (кристалл)

> Технологическая единица (пластина)

> > единица (партия изделий)

> > Контролируемая



Серийное дискретное производство

(на примере производства интегральных микросхем)






Длительность производственного цикла намного превышает длительность технологического цикла.

Вопросы производительности и качества тесно связаны. Сложность процессов и большое число факторов, влияющих на качество.

Число операций ~ 160






Декомпозиция и координация задач управления Три способа декомпозиции

Декомпозиция на основе структуры предполагает разделение технологического комплекса на части, каждая из которых имеет свою задачу управления, решаемую во взаимодействии с другими частями. Такая декомпозиция может быть выполнена в пространстве (различные участки) и во времени (различные фазы технологического цикла).

Декомпозиции на основе уровней влияния предполагает разделение процесса принятия решений по управлению на несколько приоритетных уровней.

Декомпозиция на основе уровней управления предполагает разделение стратегии управления на задачи, решаемые различными методами.








Декомпозиция и координация задач управления Декомпозиция на основе уровней влияния (по вертикали)








Декомпозиция и координация задач управления Декомпозиция на основе уровней управления (по вертикали)









Выводы

Каждое производство с точки зрения управления имеет свою специфику, связанную с номенклатурой и объемами выпускаемой продукции, способами организации движения материальных потоков и сложностью применяемых технологических процессов.

