

## Классификация магнитных материалов

Магнитные материалы подразделяют на две основные группы: *магнитомягкие* и *магнитотвердые*. В отдельную группу выделяют *материалы специального назначения*.

К *магнитомягким* относят магнитные материалы с *малой коэрцитивной силой* и *высокой магнитной проницаемостью*. Они обладают способностью намагничиваться до насыщения в слабых магнитных полях. Характеризуются узкой петлей гистерезиса и малыми потерями на перемагничивание. Магнитомягкие материалы используют в качестве сердечников трансформаторов, электромагнитов, магнитных систем электроизмерительных приборов и так далее.

## Классификация магнитных материалов

К *магнитотвердым* относят материалы с большой коэрцитивной силой. Они перемагничиваются в сильных магнитных полях и служат в основном для изготовления постоянных магнитов.

*Магнитомягкими* считают материалы, у которых  $H_c < 0,8$  кА/м, а магнитотвердыми – с  $H_c > 4$  кА/м. Необходимо, отметить, что у лучших магнитомягких материалов коэрцитивная сила может составлять менее 0,001 А/м, а в лучших магнитотвердых материалах ее значение превышает 500 кА/м.

Среди *материалов специального назначения* выделяют материалы с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ), ферриты для устройств сверхвысокочастотного диапазона и магнитострикционные материалы.



# Классификация магнитных материалов




Рисунок 1. Предельные петли гистерезиса различных материалов: *a* - магнитомягкие материалы; *б* - магнитотвёрдые материалы; *в* - материалы с ППГ

**Магнитомягкие материалы** - это материалы, которые имеют относительно небольшое значение коэрцитивной силы, не превышающее  $0,8 \text{ кА/м}$  и, в связи с этим, характеризующиеся узкой петлей гистерезиса.

**Магнитотвёрдые материалы** характеризуются высокими значениями коэрцитивной силы (более  $4 \text{ кА/м}$ ) и обладают широкой петлей гистерезиса.

**Материалы с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ)** имеют форму петли гистерезиса, близкую к прямоугольной.

# Классификация низкочастотных магнитомягких материалов



## Общие требования, предъявляемые к низкочастотным магнитомягким материалам:

- высокая индукция насыщения ( $B_s \approx 1$  Тл), что позволяет разработчику снижать массо-габаритные характеристики проектируемой магнитной системы;
- относительно невысокие потери на перемагничивание ( $p_M = 20 \dots 30$  Вт/кг) при работе в переменных электромагнитных полях и достаточно высокое электросопротивление ( $\rho \approx 0,6 \times 10^{-6}$  Ом·м);
- высокая пластичность, позволяющая осуществлять механическую обработку, и малая зависимость магнитных свойств от механических напряжений, возникающих при деформировании листовых ферромагнитных материалов.



## Магнитомягкие материалы для работы в постоянных магнитных полях

### 1. Технически чистое железо -

это железо, содержащее менее 0,1% примесей. Характеристики технического железа приведены в таблице 1.

*Таблица 1*

| $\mu_H$ | $H_c, \text{ А/м}$ | $B_s, \text{ Т}$ | $\rho \cdot 10^6, \text{ Ом}\cdot\text{м}$ |
|---------|--------------------|------------------|--|
| 250–500 | 50–100             | 2                | 0,1  |

2. *Электротехническая нелегированная сталь с содержанием 0,3% кремния (Si)*. Этот материал выпускается в виде ленты и листов по ГОСТ 3863 и ГОСТ 11036.

**Обозначение марок электротехнической нелегированной стали состоит из пяти цифр**, например: сталь 10895, сталь 21864. В условном обозначении *первая цифра* означает способ проката стали (1 - горячекатаная, 2 - холоднокатаная); *вторая цифра* - 0 или 1, говорит о том, что концентрация кремния в стали составляет 0,3%; *третья цифра* - всегда 8 (что указывает на нормировку стали по коэрцитивной силе); *четвертая и пятая* цифры представляют значение коэрцитивной силы, А/м.

Значение коэрцитивной силы  $H_c$  электротехнических нелегированных сталей равно 60...100 А/м, индукция насыщения  $B_s$  составляет 1,3...1,6 Тл.

## Магнитомягкие материалы для работы в низкочастотных магнитных полях

*Электротехнические кремнистые стали с содержанием 0,4...4% Si* относятся к магнитомягким материалам для работы в низкочастотных магнитных полях. Введение кремния в железо увеличивает электрическое сопротивление стали и снижает удельные потери на перемагничивание.

Изготавливаются электротехнические стали в соответствии с требованиями государственных стандартов: ГОСТ 21427.0 “Сталь электротехническая листовая. Классификация и марки”; ГОСТ 21427.1 “Сталь листовая электротехническая холоднокатаная анизотропная тонколистовая”; ГОСТ 21427.2 “Сталь электротехническая холоднокатаная изотропная тонколистовая”.



## Текстурированные электротехнические стали




Рисунок 2. Условное изображение текстур электротехнической стали: *а* - ребровая текстура; *б* - кубическая текстура (стрелкой указано направление проката)

Для получения высокого значения индукции насыщения  $B_s$  электротехническую кремнистую сталь подвергают холодной прокатке с последующим отжигом для снятия остаточных механических напряжений. Такая сталь называется *текстурированной*. Различают два вида текстурированной стали (рис. 2)

*Стали с ребровой текстурой*, при которой ребра кубических кристаллографических ячеек расположены в направлении проката (рис. 2а). Этот случай соответствует кристаллографическим направлениям  $\langle 100 \rangle$  вдоль направления проката. Главная диагональ куба с направлением  $\langle 111 \rangle$  расположена под углом  $55^\circ$  к направлению проката.

*Стали с кубической текстурой*, при которой ребра кубов с кристаллографическими направлениями  $\langle 100 \rangle$  ориентированы вдоль и поперек направления проката (рис. 2б). По этим направлениям проявляются наилучшие магнитные свойства электротехнической стали.



## Система обозначения электротехнических кремнистых сталей

Стали различных марок, обозначаются трех-четырёхзначными цифрами. Согласно ГОСТ 21.4270 обозначение электротехнической кремнистой стали состоит из трех цифр, например **сталь 341, сталь 342**. *Первая цифра* указывает на тип стали (1 - горячекатаная изотропная, 2 - холоднокатаная изотропная, 3 - холоднокатаная с ребровой текстурой, 5 - холоднокатаная с кубической текстурой). *Вторая цифра* обозначает содержание кремния в стали (0 - 0,4%, 1 - 0,4...0,8%, 2 - 0,8...1,8%, 3 - 1,8...2,8%, 4 - 2,8...3,8%, 5 - 3,8...4,8%). *Третья цифра* означает группу по основной нормируемой характеристике (0 – удельные потери при  $B = 1,7$  Т и частоте 50 Гц; 1 – удельные потери при  $B = 1,5$  Т и частоте 50 Гц; 2 – удельные потери при  $B = 1$  Т и частоте 400 Гц для горячекатаной и при  $B = 1,5$  Т и частоте 400 Гц для холоднокатаной анизотропной; 6 – магнитная индукция в слабых магнитных полях при  $H = 0,4$  А/м; 7 – магнитная индукция в средних магнитных полях при  $H = 10$  А/м);



## Основные характеристики электротехнической стали

| Марка стали | Магнитная проницаемость |              | Коэрцитивная сила $H_c$ , А/м | Магнитная индукция при $H = 2000$ А/м, Тл | Удельные потери, Вт/кг | Удельное сопр. $\rho$ , $10^{-6}$ Ом·м |
|-------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|---|------------------------|--|
|             | начальная               | максимальная |                               |   |                        |  |
| 1411        | 250                     | 5500         | 44                            | 1,52                                      | 2                      | 0,52                                   |
| 1511        | 300                     | 6000         | 36                            | 1,49                                      | 1,55                   | 0,6                                    |
| 1561        | 600                     | 10 000       | 20                            | $7,7 \cdot 10^{-4}$                       | –                      | 0,55                                   |
| 1572        | 600                     | 7000         | –                             | 1,3                                       | –                      | 0,55                                   |
| 3411        | 500                     | 16 000       | 20                            | 1,81                                      | 1,1                    | 0,5                                    |
| 3421        | ~600                    | –            | 36                            | ~1,7                                      | 20...21                | 0,5                                    |

## Низкокоэрцитивные магнитомягкие сплавы

Это сплавы системы Fe-Ni (пермаллои), сплавы системы Fe-Co (пермендюры) и сплавы системы Fe-Co-Ni с добавками Mn, Cr, Si, Cu, Va, Ti. Особенностью этих сплавов является чрезвычайно высокое значение начальной магнитной проницаемости  $\mu_H$ , достигающее  $5 \times 10^4 \dots 10^5$ .

Пермаллои и пермендюры в виде листовых материалов толщиной до 0,005 мм можно использовать для работы в переменных электромагнитных полях с частотой 10...30 кГц. Высокие магнитные свойства низкокоэрцитивных магнитомягких сплавов объясняются малой кристаллографической анизотропией намагниченности этих материалов. В результате облегчается поворот магнитных моментов атомов из направления легкого намагничивания в направление намагничивающего внешнего поля  $H$ .

*Пермаллои* – железоникелевые сплавы, легированные хромом, молибденом, кремнием, медью или другими присадками. Пермаллои характеризуются высокой магнитной проницаемостью в слабых магнитных полях (при напряженности поля менее 0,1 Нс) на низких частотах. Эти сплавы имеют высокую магнитную проницаемость, высокое удельное электрическое сопротивление, малую коэрцитивную силу и значительное магнитное насыщение.



## Система обозначения низкокоэрцитивных магнитомягких сплавов

Согласно ГОСТ 10994 и ГОСТ 10160 в обозначении пермаллоя или пермендюра две первые цифры обозначают содержание элемента, условное обозначение которого указано после этих цифр. Обозначения элементов кодируются следующими буквами: Н- Ni, К- Co, М- Mo, Х- Cr, С- Si, Д- Cu, Ю- Al, Ф- Va, Г- Mn. Буквы А или И в конце обозначения сплава указывают на его улучшенные свойства, буква П означает, что сплав характеризуется прямоугольной петлей гистерезиса. Через дефис может быть указан способ выплавки сплава (ВИ- вакуумно-индукционный, ЭЛ- электронно-лучевой, П- плазменный, Ш- электрошлаковый, ВД- вакуумно-дуговой). **Например**, 82НМП-ВИ - это обозначение марки железоникелевого пермаллоя с ППГ и кубической текстурой, полученного вакуумно-индукционным способом.

## Марки пермаллоев

| Марка сплава*  | Основная характеристика сплава  |
|--|---|
| 45Н, 50Н   | Наивысшая магнитная проницаемость в слабых полях                                  |
| 38НС, 42НС, 50НХС  | Высокая магнитная проницаемость и повышенное удельное электрическое сопротивление |
| 50НП, 68НМП, 34НКМП, 35НКХСП,<br>40НКМП, 79НМП, 77НМДП, 65НП | Прямоугольная петля гистерезиса. Сплавы обладают анизотропией магнитных свойств   |
| 79НМ, 80НХС, 81МА, 83НФ                                      | Наивысшая магнитная проницаемость в слабых полях                                  |

\* Буквенные обозначения сплавов: Н – никель, С – кремний, Х – хром, М – молибден, Д – медь, Ф – ванадий, А или И – улучшенные свойства, П – прямоугольная петля гистерезиса.



## Характеристики пермендюров

| $\mu_H$        | $H_c, A/M$ | $B_s, T$ | $\rho \cdot 10^6, \text{ Ом} \cdot \text{м}$ |
|----------------|------------|----------|--|
| $5 \cdot 10^3$ | 160        | 2...2,2  | 0,2  |

*Пермендюры*, как уже отмечалось, относятся к сплавам системы Fe-Co с добавками ванадия, введение которого улучшает технологические свойства сплава при механической обработке. В виде листовых материалов выпускаются пермендюры марок 48К2Ф, 49КФ, 49КНФ.

## Аморфные магнитные сплавы

*Аморфные магнитные сплавы* – современные магнитные материалы на основе сплавов системы Fe-Ni-Co с аморфной структурой и характеристиками, превышающими аналогичные свойства кристаллических сплавов – пермаллоев. Металлические магнитные сплавы с аморфной структурой обладают комплексом уникальных свойств с высокими магнитными, прочностными, коррозионно-стойкими свойствами, большим удельным сопротивлением. Изделия из аморфных магнитных материалов, относящихся к магнитомягким материалам, обладают высокими начальной и максимальной проницаемостью  $\mu=(5000\dots370\ 000)$ , индукцией насыщения  $B_s=(0,78\dots1,5\ \text{T})$ , малой коэрцитивной силой  $H_c=(0,15\dots10\ \text{A/m})$ , высоким удельным сопротивлением  $\rho=(0,013\dots0,016\ \text{Ом}\cdot\text{м})$ .



## **Аморфные магнитные сплавы**

Аморфные магнитные сплавы технологичны при изготовлении и обработке, они не требуют дополнительного проката и поверхностной обработки. Очень важным обстоятельством, стимулирующим внедрение аморфных сплавов, является необязательность отжига при изготовлении из них магнитопроводов. Для получения оптимальных магнитных свойств применяют термомагнитную обработку (ТМО), которая проще термообработки пермаллоя и осуществляется в ряде случаев на воздухе.

# Классификация высокочастотных магнитомягких материалов






## Ферриты

*Ферриты* - это оксидные магнитные поликристаллические или (реже) монокристаллические материалы, относящиеся к классу ферримагнетиков. Основными особенностями ферритов являются высокое удельное электросопротивление  $\rho$ , достигающее  $10 \dots 10^8 \text{ Ом} \cdot \text{м}$  и широкий диапазон значений начальной магнитной проницаемости  $\mu_H$  от 10 до 50000. Недостатком ферритов является невысокое значение индукции насыщения  $B_s$ , составляющее  $0,2 \dots 0,4 \text{ Тл}$ . Значениями электрических параметров можно управлять путем изменения химического состава феррита.

Кристаллографическая структура ферритов характеризуется ионной связью между атомами и аналогична структуре минерала шпинели  $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ .

Химическая формула феррита записывается в виде



где  $\text{Me}^{2+}$  - катион двухвалентного металла, так называемый *характеризующий ион*.

Высокие магнитные свойства феррошпинели проявляются, если в качестве  $\text{Me}$  используются такие металлы, как **Ni**, **Mn**. Худшие магнитные свойства проявляются у ферритов, в которых ионами металла служат такие химические элементы, как  $\text{Co}$ ,  $\text{Cu}$ ,  $\text{Mg}$ . *Феррит является немагнитным, если характеризующими ионами являются  $\text{Zn}$  и  $\text{Cd}$ .*




# Ферриты

*Ферриты* - это оксидные магнитные поликристаллические или (реже) монокристаллические материалы, относящиеся к классу ферромагнетиков. Основными особенностями ферритов являются высокое удельное электросопротивление  $\rho$ , достигающее  $10 \dots 10^8 \text{ Ом} \cdot \text{м}$  и широкий диапазон значений начальной магнитной проницаемости  $\mu_n$  от 10 до 50000. Недостатком ферритов является невысокое значение индукции насыщения  $B_s$ , составляющее  $0,2 \dots 0,4 \text{ Тл}$ . Значениями электрических параметров можно управлять путем изменения химического состава феррита.

Кристаллографическая структура ферритов характеризуется ионной связью между атомами и аналогична структуре минерала шпинели  $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ .

Химическая формула феррита записывается в виде



где  $\text{Me}^{2+}$  - катион двухвалентного металла, так называемый *характеризующий ион*.

Высокие магнитные свойства феррошпинели проявляются, если в качестве  $\text{Me}$  используются такие металлы, как **Ni**, **Mn**. Худшие магнитные свойства проявляются у ферритов, в которых ионами металла служат такие химические элементы, как **Co**, **Cu**, **Mg**. *Феррит является немагнитным, если характеризующими ионами являются Zn и Cd.*



## Элементарная ячейка феррошпинели




Рисунок 3. Структура феррошпинели: *a* - элементарная ячейка; *б* - тетраэдрическое междузлие (тип *A*);  
*в* - октаэдрическое междузлие (тип *B*)

Элементарная ячейка шпинели представляет кубическую плотноупакованную ячейку, в вершинах и центрах граней которой находятся ионы кислорода  $O^{2-}$ . Элементарная ячейка состоит из 8 структурных единиц типа  $MeFe_2O_4$  (рис. 3 *a*). Ионы  $Me^{2+}$  и  $Fe^{3+}$  расположены внутри этих структурных единиц в междузлиях. Элементарная ячейка, изображенная на рис. 3 *a*, содержит 56 ионов, в том числе 32 иона  $O^{2-}$ , 16 ионов  $Fe^{3+}$  и 8 ионов  $Me^{2+}$ .

Таким образом, в ферритах решающую роль в обеспечении магнитных свойств играет косвенное обменное взаимодействие, осуществляемое при участии кислородных ионов. Главным является взаимодействие по типу А-О-В, где А и В- ионы, находящиеся в междузлиях А и В, разделенных атомами кислорода, О.

## Основные электромагнитные характеристики магнитомягких ферритов

| Марка феррита | Начальная магнитная проницаемость | Критическая частота, МГц | Параметры петли гистерезиса |                       | Удельное электрическое сопротивление, Ом·м |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
|               |                                   |                          | $B_s$ , Т                   | $H_c$ , А/м, не более |  |
| 400НН         | 350...500                         | 3,5                      | 0,25                        | 64                    | $10^4$                                     |
| 1000НН        | 800...1200                        | 0,4                      | 0,27                        | 20                    | $10^4$                                     |
| 1000НМ        | 800...1200                        | 0,6                      | 0,37                        | 28                    | 0,5  |
| 1500НМ        | 1200...1800                       | 0,6                      | –                           | 24                    | 0,5  |
| 1500НМ1       | 1200...1800                       | 0,6                      | 0,35                        | 16                    | 5  |
| 2000НН        | 1700...2500                       | 0,1                      | 0,25                        | 8                     | 10   |
| 2000НМ        | 1700...2500                       | 0,5                      | 0,39                        | 24                    | 0,5  |
| 2000НМ1       | 1700...2500                       | 0,5                      | 0,34                        | 16                    | 5  |
| 2000НМС       | 1600...2400                       | 0,33                     | 0,25*                       | 22                    | 1  |
| 2000НМС1      | 1600...2400                       | 0,34                     | 0,27*                       | 18                    | 1  |
| 3000НМС       | 2600...3400                       | 0,36                     | 0,28*                       | 12                    | 1  |
| 4000НМ        | 3500...4800                       | 0,1                      | 0,37                        | 8                     | 0,5  |
| 10000НМ       | 8000...15000                      | 0,05                     | –                           | 4                     | 0,1  |



## Характеристики ферритов

**1. Ферриты общего применения.** К этой группе ферритов относятся Ni-Zn ферриты марок 100НН, 400НН, 600НН, 1000НН, 2000НН и др. с предельными (критическими) частотами применения  $f_{кр}$ , составляющими 30...0,1 МГц. Mn-Zn ферриты марок 1000НМ, 1500НМ, 2000НМ, 3000НМ рассчитаны для работы в диапазоне частот от 0,6 до 0,1 МГц. Видно, что значение критической частоты снижается с ростом магнитной проницаемости феррита.

**2. Термостабильные ферриты** характеризуются низким значением температурного коэффициента начальной магнитной проницаемости, не превышающим  $(1...10) \times 10^{-6}$  1/К. К ним относятся Ni-Zn ферриты марок 7ВН, 20ВН, 30ВН, 50ВН, 100ВН, 150ВН, рассчитанные на предельные частоты применения 200...25 МГц. Марганец-цинковые ферриты марок 700НМ, 1000НМЗ, 1500НМ1, 2000НМ1 применяются на более низких частотах 5...0,5 МГц.

**3. Высокопроницаемые ферриты** представляют Mn-Zn ферриты марок 4000НМ, 6000НМ, 10000НМ, 20000НМ, рассчитанные для работы в сравнительно низкочастотном диапазоне 0,05...0,1 МГц.

**4. Ферриты для телевизионной техники** используются в качестве стержневых и броневых магнитопроводов трансформаторов строчной развертки (ТВС) телевизоров. К ним относятся Mn-Zn ферриты марок 2500НМС1, 3000НМС, рассчитанные для применения на частотах 0,36...0,4 МГц.

**5. Ферриты для импульсных трансформаторов** - это, как правило, Ni-Zn ферриты, которые служат в качестве магнитопроводов мощных импульсных трансформаторов для работы при частотах 2...0,3 МГц. Выпускаются ферриты марок 300ННИ, 350ННИ, 450ННИ, 1000ННИ.

## Характеристики ферритов

6. *Ферриты для ферровариометров* предназначены для применения в катушках индуктивности с перестраиваемой индуктивностью в диапазоне частот от 250 до 6 МГц. К этой группе относятся ферриты из ряда 10ВНП, 35ВНП, 55ВНП, 60ВНП, 65ВНП, 90ВНП, 150ВНП, 200ВНП, 300ВНП.

7. *Ферриты для широкополосных трансформаторов* применяются в высокочастотных трансформаторах радиочастотного диапазона 80...8 МГц. Ферриты марок 50ВНС...300ВНС характеризуются значением  $\text{tg}\delta_{\mu} = (6,7...33) \times 10^{-3}$ .

8. *Ферриты для магнитных головок* выпускаются в виде дисков. Для их изготовления используются Ni-Zn ферриты марок 500НТ, 1000НТ, 2000НТ и Mn-Zn ферриты марок 500МТ, 1000МТ, 2000МТ, 5000МТ.

9. *Ферриты для индуктивных бесконтактных датчиков* марок 800НН и 1200НН характеризуются резким уменьшением магнитной проницаемости вблизи температур Кюри 70 °С и 195 °С.

10. *Ферриты для магнитного экранирования* представляют Ni-Zn ферриты марок 200ВНРП и 800ВНРП, отличающиеся большим значением  $\text{tg}\delta_{\mu}$ , достигающим  $10^{-2}$ .



## Магнитодиэлектрики

Таблица 2


| $\mu_n$  | $\rho$ , Ом·м | $f_{кр}$ , кГц | $\alpha_{\mu, T} \cdot 10^6$ , 1/К |
|----------|---------------|----------------|------------------------------------|
| 10...250 | $10^9$        | 100            | 25...180                           |

*Магнитодиэлектрики*, представляют композиционные магнитные материалы, содержащие наполнитель - порошок ферромагнетика и связующее из изолирующего материала, в качестве которого применяется бакелитовая смола, полистирол, стекло. Обобщенные характеристики магнитодиэлектриков представлены в таблице 2.

Магнитодиэлектрики характеризуются достаточно хорошими частотными характеристиками в широком диапазоне частот, отличаются высокой температурной и временной стабильностью магнитных характеристик. Поэтому магнитодиэлектрики нашли широкое применение в качестве сердечников высокочастотных катушек индуктивности. Недостатком магнитодиэлектриков является сравнительно невысокое значение начальной магнитной проницаемости  $\mu_n$ .

## Характеристики магнитодиэлектриков

**Карбонильное железо.** Этот материал получают в виде порошка в результате химической реакции восстановления пентакарбонила железа:



Размер частиц порошка 1,5...3,5 мкм. Восстановленное железо содержит 1% примесей углерода, азота, кислорода. Широкое распространение получили такие марки карбонильного железа, как **P-10**, **P-20**, **P-100**. В обозначении марки железа число характеризует предельную частоту использования данного материала, в МГц. Начальная магнитная проницаемость  $\mu_H$  сердечников, изготовленных из карбонильного железа, обычно составляет 10...15 единиц.

**Альсифер** представляет собой тройной металлический сплав системы Fe-Al-Si, содержащий 9,6% Si и 5,6% Al. Это твердый и хрупкий материал с высокими магнитными свойствами. Сплав размалывается в порошок, который и является основой для изготовления сердечника

Согласно ГОСТ 8763 для обозначения марки альсифера используется буквенно-цифровая система обозначений. Выпускаются альсиферы марок **ТЧ-90**, **ТЧК-55**, **ТЧ-50**, **ТЧ-60**, **ВЧ-22**, **ВЧК-22**, **ВЧ-32** (**ТЧ** - для тональной частоты, **ВЧ** - высокочастотный материал, **К** - пониженное значение температурного коэффициента магнитной проницаемости  $\alpha_{\mu, T}$ , число, стоящее после дефиса - значение начальной магнитной проницаемости  $\mu_H$ ).

Альсиферы используются в сравнительно низкочастотном диапазоне 0,02...0,7 МГц. Специфической особенностью альсиферов является отрицательное значение  $\alpha_{\mu, T}$ , достигающее минус  $(200... 600) \times 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$ .



## Характеристики магнитоэлектриков

*Порошкообразные пермаллои* представляют из себя порошок железо-никелевого сплава. Система обозначения порошкообразных пермаллоев аналогична системе обозначений альсиферов. Для производства сердечников выпускается порошкообразный пермаллой марок **П-250, П-160, П-140, П-100, П-60, П-20, ПК-100, ПК-60, ПК-20**. Критическая частота магнитоэлектриков с наполнителем из порошкообразного пермаллоя составляет 0,03...1 МГц.

*Ферритовые порошки* изготавливают из отходов ферритового производства и применяют в качестве наполнителя при изготовлении магнитоэлектриков. При обозначении в технической документации используется система маркировки ферритовых порошков, принятая для карбонильного железа. Выпускаются ферритовые порошки марок **НМ-5, ВН-20, ВН-60, ВН-220** (НМ- низкочастотный материал на основе Mn-Zn феррита, ВН- высокочастотный материал на основе Ni-Zn феррита, число, стоящее после дефиса - значение предельной рабочей частоты  $f_{кр}$  в МГц).

## Характеристики магнитотвердых материалов

Основные параметры магнитотвердых материалов определяются по **кривой размагничивания**, которая представляет собой второй квадрант предельной кривой намагничивания  $B=f(H)$  при циклическом перемагничивании (рис. 4 *a*). Для характеристики удельной магнитной энергии  $W_{\max}$ , накопленной в магните, пользуются кривой  $B=f(BH)$ , изображенной на рис. 4 *б*.

Из графиков рис. 4 *a*, *б* следует, что к основным параметрам магнитотвердых материалов относятся:

$H_c$  - коэрцитивная сила, А/м;  $B_r$  - остаточная индукция, Тл;  $(BH)_{\max} = 2W_{\max}$  - максимальное значение произведения индукции  $B$  на значение напряженности магнитного поля  $H$  для данной кривой размагничивания, кДж/м<sup>3</sup>;  $W_{\max}$  - удельная магнитная энергия.




Рисунок 4. Характеристики магнитотвердых материалов: *a* - кривая размагничивания  $B=f(H)$ ; *б* - график  $B=f(BH)$

Специфическим параметром магнитотвердого материала является коэффициент выпуклости  $\gamma$  кривой  $B=f(BH)$ , который определяется из соотношения

$$\gamma = \frac{(BH)_{\max}}{B_r H_c}$$



## Природа намагниченного состояния

Для того, чтобы получить высокое значение коэрцитивной силы  $H_c$ , необходимо затруднить процесс перемагничивания материала, обусловленный смещением доменных границ. Это достигается путем создания текстурированного состояния магнетика.

*Магнитная текстура* создается способом охлаждения высококоэрцитивного сплава из расплавленного состояния в сильном магнитном поле с напряженностью  $H=150...300$  кА/м. В результате достигается упорядоченность пластинчатых выделений сильномагнитной фазы (рис. 5). Этот метод эффективен, например, для сплавов, содержащих кобальт.

*Кристаллическая текстура* создается методом направленной кристаллизации расплава из магнитного материала, заливаемого в форму.

Для создания текстурированного магнитного состояния применяется также прессование порошкообразного магнетика в сильном магнитном поле с напряженностью  $H=250...400$  кА/м. В этом случае магнитожестький материал предварительно измельчается до частиц размером  $0,1...1$  мкм. Границы доменов совпадают с физическими границами зерен и в дальнейшем их смещение становится невозможным.




Рисунок 5. Распределение пластинчатых выделений магнитной фазы под воздействием сильного магнитного поля

# Классификация магнитотвердых материалов





## *Характеристики магнитотвердых материалов*

*1. Литые высококоэрцитивные сплавы.* К этой группе магнито жестких материалов относятся сплавы систем Al-Ni-Cu-Fe (ЮНД) и Al-Ni-Cu-Co-Fe (ЮНДК), содержащие около 50% Fe, 7...14% Al, 14...25% Ni, 2...4% Cu, а сплавы ЮНДК - 14...40% Co.

Условное обозначение литого высококоэрцитивного сплава в технической документации состоит из букв, являющихся условным обозначением легирующего элемента (Ю- Al, Н- Ni, Д- Cu, К- Co, Т- Ti, Б- Nb, С- Si), и чисел, указывающих процентное содержание компонента в сплаве. Добавки Cu, Ti и Nb обеспечивают стабильность магнитных характеристик сплавов. В конце обозначения могут стоять буквы А (сплав с кристаллической текстурой) или АА (монокристаллический материал).

Основные характеристики литых высококоэрцитивных сплавов представлены в таблице 3 где  $B_r$  - индукция насыщения,  $H_c$  - коэрцитивная сила,  $W_{max}$  - магнитная энергия. Из таблицы 3 видно, что сплавы ЮНДК обладают более высокими магнитными характеристиками, чем сплавы ЮНД.

## *Характеристики магнитотвердых материалов*

Наиболее высокими значениями магнитной энергии  $W_{\max}$  обладают монокристаллические сплавы ЮНДК. Например, монокристалл сплава ЮНДК40Т8АА характеризуется значением коэрцитивной силы  $H_c=145$  кА/м.

*Таблица 3*

| Тип сплава                   | $B_r$ , Т     | $H_c$ ,<br>кА/м | $W_{\max}$ ,<br>кДж/м <sup>3</sup> |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| Сплавы ЮНД:<br>ЮНД4,<br>ЮНТС | 0,4...<br>0,5 | 40<br>...50     | 4...5                              |
| Сплавы ЮНДК:<br>ЮНДК31Т3БА   | 1,15          | 92              | 32                                 |



## Характеристики магнитотвердых материалов

**2. Металлокерамические магнитотвердые материалы.** Магниты на основе сплавов ЮНДК изготавливаются также методом *порошковой металлургии*. С этой целью порошок из сплава ЮНДК прессуется в форме под давлением около 103 МПа с последующим спеканием при  $T=1200...1350$  °С. Для получения магнитных свойств металлокерамическое изделие подвергается термомагнитной обработке. Выпускаются металлокерамические магниты марок ММК-1, 2, 3,...,11. Характеристики магнитов ММК близки к характеристикам сплавов ЮНДК, однако они имеют более высокую (в 3...6 раз) механическую прочность, могут быть изготовлены с более сложной геометрической конфигурацией. При использовании связующего из пластмассы методом прессования порошка из сплава ЮНДК можно изготовить **металлопластические магниты**.



## Характеристики магнитотвердых материалов

3. *Магнитотвердые ферриты.* В качестве магнитотвердых ферритов применяют феррит бария  $\text{BaO} \times 6\text{Fe}_2\text{O}_3$ , феррит стронция  $\text{SrO} \times 6\text{Fe}_2\text{O}_3$ , кристаллизующиеся в гексагональную структуру, а также феррит кобальта  $\text{CoO} \times \text{Fe}_2\text{O}_3$  с кубической структурой типа шпинели. Магнитотвердые ферриты изготавливаются методами порошковой металлургии и в 3...4 раза дешевле литых сплавов.

К особенностям магнитотвердых ферритов относятся высокие значения коэрцитивной силы  $H_c$ , достигающие 150...300 кА/м, большое значение удельного электросопротивления ( $\rho = 10 \dots 10^6$  Ом $\times$ м), относительно невысокое значение остаточной индукции  $B_r$ , равное 0,19...0,39 Т. К недостаткам магнитотвердых ферритов следует отнести пониженную температурную стабильность магнитных параметров и хрупкость.

В технической документации используется буквенно-цифровая система условных обозначений магнитотвердых ферритов: БИ - феррит бария изотропный; БА, СА - феррит бария или стронция анизотропный; РА - бариево-стронциевый феррит анизотропный. Число перед буквенным обозначением указывает на величину удвоенной магнитной энергии  $2W_{\max} = (BH)_{\max}$  в кДж/м<sup>3</sup>, число после буквенного обозначения является значением коэрцитивной силы магнита  $H_c$ , кА/м. Например, к распространенным маркам магнито жестких ферритов относятся **4БИ145, 21СА320, 28БА190**.



## Характеристики магнитотвердых материалов

*4. Магнитные сплавы на основе редкоземельных элементов.* К этим сплавам относятся интерметаллические соединения кобальта с редкоземельными металлами типа  $RCo_5$ ,  $R_2Co_7$ ,  $R_2Co_{17}$ , где индексом  $R$  обозначены редкоземельные металлы  $Sm$ ,  $Pr$ ,  $Ce$ ,  $La$ ,  $Y$ . Указанные сплавы имеют очень большую магнитную кристаллографическую анизотропию и характеризуются рекордными значениями коэрцитивной силы  $H_c$ , составляющими  $(2...20) \times 10^6$  А/м. Изделия из сплавов на основе редкоземельных металлов изготавливаются методами порошковой технологии в виде дисков, колец, пластин. Разработаны образцы пленочных магнитов, наносимых на подложку методом вакуумного напыления.

Промышленностью освоен выпуск магнитов на основе сплавов  $SmCo_5$  и  $PrCo_5$ . В технической документации используется буквенно-цифровая система обозначений марок этих сплавов, где  $КС$  означает кобальтово-самариевый магнит,  $КСП$ - магнит на основе сплава кобальта, самария и празеодима. Число после буквенного обозначения указывает на процентное содержание самария (или самария и празеодима) в сплаве. Например, **КС37**, **КСП37А** (буква  $A$  в конце обозначения указывает на сплав с улучшенной текстурой). Типичные характеристики выпускаемых магнитов следующие:  $B_r = 0,7... 0,9$  Т,  $H_c = 640...1300$  кА/м,  $W_{max} = 55...72$  кДж/м<sup>3</sup>.

## Характеристики магнитотвердых материалов

*5. Легированные мартенситные стали.* К магнитотвердым материалам этой группы относятся закаленные на мартенсит нержавеющей стали с добавками Cr, W, Co. Этот вид магнитотвердых материалов находит в настоящее время ограниченное применение из-за невысоких магнитных свойств. Значение коэрцитивной силы  $H_c$  легированных мартенситных сталей не превышает 5...15 кА/м, магнитная энергия  $W_{\max}$  составляет 1..2,5 кДж/м<sup>3</sup>. Распространены марки мартенситных сталей **EX3, EXB6, EX9K15M**, допускающие обработку резанием.



## Магнитотвердые материалы для магнитной записи

Это материалы, которые наносятся в виде ферролакового покрытия на полимерные или металлические носители - ленты и диски для осуществления аудио- и видеозаписи, а также для записи, хранения и ввода информации в ЭВМ. Оптимальным требованиям удовлетворяют ферромагнитные материалы с коэрцитивной силой  $H_c=20...50$  кА/м, характеризующиеся формой кривой размагничивания, близкой к прямоугольной.

В качестве магнитного компонента широко применяются порошки закиси железа  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$  с мелкими однодоменными частицами коричневого цвета. Часто используется смесь магнетита  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  и  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ , представляющая материал с повышенным значением коэрцитивной силы.

Другой широко распространенный материал для магнитной записи - это диоксид хрома  $\text{CrO}_2$ , представляющий порошок черного цвета. Диоксид хрома характеризуется более высокой коэрцитивной силой, а элементы памяти на его основе обладают повышенной чувствительностью в области высоких частот. Применяют также ленты и диски с двойным магнитным слоем  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3+\text{CrO}_2$ , позволяющие осуществить более качественную запись и чтение информации.

## Магнитотвердые материалы для магнитной записи

Для маркировки магнитных лент отечественного производства используется буквенно-цифровая система обозначений, где первая буква указывает на назначение ленты (А- звукозапись, Т- видеозапись, В- вычислительная техника), первая цифра после буквы обозначает материал основы (2- диацетат, 3- триацетат, 4- лавсан), второй цифрой кодируется толщина ленты (0- менее 10 мкм, 1- 10...15 мкм, 2- 15...20 мкм, 3- 20...30 мкм, 4- 30...40 мкм при стандартных толщинах ленты 18, 27 и 37 мкм), третья и четвертая цифры маркировки ленты обозначают номер технологической разработки, затем через дефис записывается число, обозначающее ширину ленты в мм. В конце обозначения стоят буквы Б (лента для бытовой записи) или Р (лента для студийной записи). Например, обозначением **А4205-3Б** маркируется лента для компакт-кассеты на лавсановой основе, толщиной 18 мкм, номер разработки 05, с шириной 3,8 мм.