



Панель инструментов в КОМПАС (2D)


1. Выбор рабочего

- Новые возможности этой версии
- Сайт Службы технической поддержки
- Учебное пособие «Азбука КОМПАС»
- Написать письмо в Службу техподдержки
- Форум пользователей КОМПАС
- Сайт «Решения АСКОН в образовании»





Панель инструментов в КОМПАС (2D)

1. Выбор рабочего




Панель инструментов в КОМПАС (2D)

1. Выбор рабочего




Панель инструментов в КОМПАС (2D)

2. Отрисовка точек. Параметры задания точки. Возможность введения координат






Alt+T – позволяет
корректировать
координаты новой точки
относительно какой либо
другой



Панель инструментов в КОМПАС


(2D)

3. Отрисовка вспомогательных линий. Параметры задания вспомогательных



Панель инструментов в КОМПАС (2D)

4. Отрисовка основных линий. Параметры задания




Панель инструментов в КОМПАС


(2D)

5. Отрисовка окружности. Методы

отрисовки



6. Отрисовка дуги окружности. Параметры задания дуги.




Панель инструментов в КОМПАС

(2D)

7. Отрисовка эллипса. Методы



8. Непрерывный ввод объектов.




Панель инструментов в КОМПАС (2D)

9.

Мультилиния.




10. Фаска. Основные параметры задания
фаски.



Панель инструментов в КОМПАС


(2D)

11. Скругление. Основные параметры



12. Прямоугольник. Параметры

задания




13. Эквидистанта кривой.



Панель инструментов в КОМПАС (2D)



14.

Штриховки



Панель инструментов в КОМПАС (2D)


15. Задание



Панель инструментов в КОМПАС

(2D)


16. Редактирование объектов.




Панель инструментов в КОМПАС

(2D)

16. Редактирование объектов.




Масштабировани




Панель инструментов в КОМПАС

(2D)

16. Редактирование объектов.



Копия




Панель инструментов в КОМПАС

(2D)

16. Редактирование объектов.




Усечь




Панель инструментов в КОМПАС

(2D)


16. Редактирование объектов. Удлинить до ближайшего




Разбить



Удалить фаску




Очистить




Задания в КОМПАС (2D)

1. Создайте окружность диаметром 38мм. Примените штриховку. Проставьте ра



2. Создайте элемент детали. Проставьте размеры, укажите с




Задания в КОМПАС (2D)

3. Подгрузите конструкторскую библиотеку.

Выберите болт диаметром 18мм, длиной 55мм.

Создайте его чертеж в двух видах: сбоку и снизу.

Проставьте размеры.




4. Создайте элемент таблицы.

<i>Nº</i>					<i>Вентиль</i>
<i>1</i>					
<i>2</i>					
<i>Корпус 1</i>					<i>Корпус 2</i>

Задания в КОМПАС (2D)

5. Образец выполнения задания

Задание



Выполненное задание

