

**ТЕХНОЛОГИЯ
СБОРКИ И
СВАРКИ
ГАРАЖНЫХ
РАСТАШНЫХ
ВОРОТ**















C	0,14 - 0,22
Si	0,15 - 0,3
Mn	0,4 - 0,65
Ni	до 0,3
S	до 0,05
P	до 0,04
Cr	до 0,3
N	до 0,008
Cu	до 0,3
As	до 0,08
Fe	~97


Сталь Ст3













**Спасибо за
Ваше внимание**

