



# ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛА ЗНАЧИМОСТИ S

Дефект	Влияние	Критерий влияния	Балл
Износ	Катастрофическое неожиданное	Очень высокая опасность, вызванная тем, что потенциальный дефект внезапно влияет на безопасность и/или приводит к несоответствию с требованиями	10
Неправильная работа	Катастрофическое ожидаемое	Очень высокая опасность, вызванная тем, что потенциальный дефект прогнозируемым образом влияет на безопасность и/или приводит к несоответствию с требованиями	9
Нарушение целостности	Очень высокое	Неработоспособность изделия с потерей основных функций	8
Засор			
Некачественный материал	Высокое	Изделие является работоспособным, но уровень его функциональной способности понижен. Заказчик не удовлетворён	7
Не правильный выбор топлива	Умеренное	Изделие является работоспособным, но при этом не работает оборудование, обеспечивающее комфорт и удобства. Заказчик ощущает дискомфорт.	6

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛА ЗНАЧИМОСТИ S

Дефект	Влияние	Критерий влияния	Балл
Износ	Опасное без предупреждения	Может подвергнуть опасности персонал у станка или на сборке. Вид потенциального дефекта ухудшает безопасность работы и (или) вызывает несоответствие обязательным требованиям безопасности и экологии без предупреждения	10
Неправильная работа	Опасное с предупреждением	Может подвергнуть опасности персонал у станка или на сборке. Весьма высокий ранг значимости, когда вид потенциального дефекта ухудшает безопасность работы и (или) вызывает несоответствие обязательным требованиям безопасности и экологии с предупреждением	9
Нарушение целостности	Очень важное	Большое нарушение производственной линии. Может браковаться до 100% продукции. Потерей главной функции. Потребитель очень недоволен	8
Засор	Опасное с предупреждением	Может подвергнуть опасности персонал у станка или на сборке. Весьма высокий ранг значимости, когда вид потенциального дефекта ухудшает безопасность работы и (или) вызывает несоответствие обязательным требованиям безопасности и экологии с предупреждением	9
Некачественный материал	Важное	Небольшое нарушение производственной линии. Может потребоваться сортировка продукции, когда часть ее бракуется. Работоспособно, но с пониженной эффективностью. Потребитель неудовлетворен	7
Неправильный выбор	Очень слабое	Небольшое нарушение производственной линии. Может потребоваться сортировка и частичная переделка продукции. Характеристика изделия не соответствуют ожиданиям потребителя. Этот дефект замечает большинство потребителей	4

<b>Дефект</b>	<b>Балл</b>
Износ	10
Неправильная работа	9
Нарушение целостности	8
Засор	9
Некачественный материал	7
Не правильный выбор топлива	6