

Хлебные стеллажи + тумба для весов

ЗАДАЧА:

1. Распаковать и установить оборудование в торговом зале магазина, согласовать место установки с Главным Инженером либо Директором. В торговую точку идет два стеллажа и одна тумба (будут в собранном виде).
 2. Установить на хлебный стеллаж карманы для щипцов с двух сторон + один большой карман с прижимом для пакетов на стороне которая не примыкает к тумбе, для их монтажа нужно будет не много выдвинуть полки с задней стороны оборудования (см. рис. 1)
 3. Вложить щипцы и прикрепить их на тросик с карабином
 4. Установить задние сдвижные дверцы на направляющие (см. рис. 2)
 5. Прикрутить ручки на передние (8 шт.) и задние (2 шт.) дверцы (см. рис. 3)
 6. Установить держатель для перчаток с правой сторон каждого стеллажа (см. рис. 4)
 7. Установить пластиковые перегородки в пазы на полках
 8. Установить крошка - сборники под полки (см. рис. 5).
 9. Используя саморезы 16 мм с пресс шайбой, Установить отбойники на стеллажи и тумбу (*на высоту аналогичную высоте отбойника на тумбе под весы*).
 10. Отрегулировать ножки оборудовать
 11. Проверить и если понадобится отрегулировать петли на передних дверцах
 12. Установить тумбу под весы: прикрутить колеса к дну тумбы и установить отбойник, отверстия под него уже просверлены (см. рис 6)
 13. Подключить оборудование к эл. розетки
 14. Подписать документы у ГИ или Директора, вернуть в офис. (см. рис. 7)
- Во вложение есть видео инструкция по установке регулировки дверей.**



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3




Рис. 4



Рис. 5




Рис. 6



По итогу монтажа подписать у Главного Инженера или Директора и вернуть в офис:

- а) 2-3 экземпляра накладной Торг 12 на оборудование
- б) 2-3 экземпляра Акта сдачи приемки оборудования (АСПО), образец заполнения во вложении
- в) 2-3 экземпляра ТТН
- г) 2-3 экземпляра Акта выполненных работ