


Требования к формированию и передаче данных для заводов-изготовителей



1. Передача заводам-изготовителям 3D-модели основных конструкций (степень детализации узлов необходимо обговорить дополнительно)
 2. Передача заводам-изготовителям чертежей марки КМ.
- * - дополнительные требования, оговариваются с заводами-изготовителями

1. Получение от завода-изготовителя чертежей КМД

Описание процесса

1. Со стороны НИПИГАЗа заводам-изготовителям предоставляется 3D-модель в формате Tekla, являющаяся исходными данными для разработки чертежей КМД.
2. Завод-изготовитель дорабатывает 3D-модель, выпускает чертежи марки КМД и передаёт обратно.
3. Также заводом-изготовителем формируются данные для станков с ЧПУ.