





Меры предупреждения
загрязнений и способы очистки
выбросов

- абсорбция;
- окисление (сжигание);
- каталитическое окисление.

Нормирование загрязнения

ПДК – предельно допустимая концентрация примесей в атмосфере.

- максимальная разовая;
- среднесуточная.

Влияние загрязнения атмосферы на человека.

Решение проблемы

