Замечания по внешнему виду изделия

COVER IP FASCIA PANEL

8450040703

1) Деталь не имеет маркировки 1) No marking



Замечания по внешнему виду изделия

COVER IP FASCIA PANEL
8450040703

2) Недостаточная чистота поверхности 2) Insufficient surface cleanliness



Замечания по внешнему виду изделия

COVER IP FASCIA PANEL
8450040703

3) Утяжки 3) Sink marks



Замечания по внешнему виду изделия

COVER IP FASCIA PANEL
8450040703

4) Неровная кромка 4) Uneven edge



Замечания по внешнему виду изделия

COVER IP FASCIA PANEL
8450040703

5) Наплыв покрытия 5) Coating



Замечания по внешнему виду изделия

CENTRAL AIRVENT CHROME DECO

8450040201

1) Деталь не имеет маркировки 1) No marking

Замечания по внешнему виду изделия

CENTRAL AIRVENT CHROME DECO

8450040201

2) Недостаточная чистота поверхности 2) Insufficient surface cleanliness

Замечания по внешнему виду изделия

CENTRAL AIRVENT CHROME DECO

8450040201

3) Утяжки 3) Sink marks

Замечания по внешнему виду изделия

CENTRAL AIRVENT CHROME DECO

8450040201

4) Спаи 4) Welding lines

Замечания по внешнему виду изделия

CENTRAL AIRVENT CHROME DECO

8450040201

5) Наплыв покрытия 5) Coating influx