Морской порт
Санкт-Петербург

Отчет по результатам обхода (1,2 районы порта)

06-09.11.2020

Ноябрь 2020 г.

1 район порта.
Территория хоз. двора. Склады пассаж.

Морской порт Санкт-Петербург



Оголенная электропроводка.

При въезде в склад на арматуре висит кусок бетона.

1 район порта.
Возле метеорологической станции.

Морской порт Санкт-Петербург

Частично устранено

Предупреждающие знаки, опрокинуло ветром.

1 район порта.
Возле метеорологической станции.

Морской порт Санкт-Петербург

Разворот знака с тумбой.

1 район порта.
Здание Управления. Коридор в столовую (2 этаж).

Морской порт Санкт-Петербург



06.11.2020

Провода (слаботочные) не закреплены, необходим демонтаж неэксплуатируемых проводов.

1 район порта.
Здание Управления. Коридор в столовую (2 этаж).

Морской порт Санкт-Петербург







Трещины в несущих конструкциях (стены, потолок).

1 район порта.
Бытовой блок.

Морской порт Санкт-Петербург

ПОВТОРНО

Не обеспечен свободный доступ к ПК.

1 район порта.
Склады пассажа.

Морской порт Санкт-Петербург

Обрушена стена склада, место не ограждено.

1 район порта.
Тупик 8 Северного ж/д пути.

Морской порт Санкт-Петербург



Провал грунта под железобетонным тупиком, тупик держится на ж/д рельсе.

1 район порта.
Эстакада склада №12.

Морской порт Санкт-Петербург

Колесоотбойные брусья не вставляются в штатные места (не совпадают размеры).

1 район порта.
Территория причала № 6.

Морской порт Санкт-Петербург

После ночной смены не убрана сепарация и другой мусор.

Повреждение ограждения электроколонок.

1 Район порта.
Комната обогрева в складе № 12.

Морской порт Санкт-Петербург





В комнате для обогрева валяются окурки от сигарет, мусор.

2 район порта.
Причал №34.

Морской порт Санкт-Петербург

Повреждения дорожного покрытия.

2 район порта.
ПК №4. Склад № 41.

Морской порт Санкт-Петербург

06.11.2020

Открытый электрощит в отсеке склада. Автоматические выключатели частично не закреплены.

2 район порта.
Склад №1.

Морской порт Санкт-Петербург

Повреждение вентиляционного короба.



Посторонние предметы на коммуникационной системе.

2 район порта.
Склад №32.

Морской порт Санкт-Петербург



Не убраны посторонние предметы.

Открытый электрощит.

2 район порта.
Склад №31.

Морской порт Санкт-Петербург

09.11.2020

Разрушение окон.

2 район порта.
Здание Ленхладокомбината.

Морской порт Санкт-Петербург

09.11.2020

Опасная зона.

2 район порта.
Здание Ленхладокомбината.

Морской порт Санкт-Петербург

Открытый доступ в неэксплуатируемое здание.