

D4016

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ **СТАНДАРТ** СОЮЗА ССР

#### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА

основные положения

ГОСТ 31.0000.01-90

Издание официальное

**B3** 2—90/94

30 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ


#### ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ

термины и определения


FOCT 31.010.01-84

Издание официальное

Цена 3 коп



#### Схема базирования заготовок по плоским поверхностям



#### Постоянные опоры для плоских поверхностей деталей

Рекомендуемые предельные размеры, мм	Рекомендуемые материалы и твердость	Конструкция и размеры по ГОСТ				
	Опоры постоянные					
$   \begin{array}{c}     0 = 6 \div 40 \\     L = 9 \div 72   \end{array} $	Сталь У7А при $D < 12$ мм Сталь 20Х, $HRC$ 55—60 при $D > 12$ мм Сталь 45, $HRC$ 40—45 для опоры с насечкой, при $D > 12$ мм	13440—60 (с плоской головкой) 13441—68 (со сферической головкой) 13442—68 (с насеченной головкой)				
Вариант (	исполнения					

#### Пластины опорные

Рекомендуемые предельные размеры, мм


Рекомендуемые материалы и твердость

Конструкция и размеры по ГОСТ


#### Пластины опорные

$$B = 14 \div 40$$
  
 $L = 40 \div 220$ 

Сталь 20X, HRC 55-60 | 4743-68



#### Установка заготовок в приспособление по плоским поверхностям



0,474

#### Опорные пластины к установочным пальцам

14.	Опорные пла	етин		<b>тановоч</b> і Размеры,		альцам	(ГОСТ	1777	6—72*)				Take State of
Эскиз	Обозна- чение	d	H	$B, B_1$	b	b1, b2	h	r	$A, A_1$	$A_2, A_3$	$d_1$	c	Масса, кг, не болес
55 5 6 82 40 (V)  1,25 b 22 20mb.d,  1,25 b 22 45° 24  5 1 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	7034-0531	10	5	25	6	16		8	11	14	3,4	0,4	0,011
	7034-0532	12	_ 6	30	8	18	0,6	9		16	, -		0,020
	7034-0533	14		30	10	20		10	14	18	4,5		0,021
	7034-0534	18	_ 8	40	12	26	1,0	13	18	23	5,5	0,6	0,046
	7034-0535	22		45	14	32		16	21	28			0,058
	7034-0536	26	10	53	16	36		18	25	32			0,098
	7034-0537	34		63	20	46		23	30	42			0,140
	7034-0538	42	12	75	25	56		28	36	53			0,231

Примечания: 1. Поля допусков размеров: d — по H12, H — по h6 или с припуском  $0.2 \div 0.3$  мм на шлифование при сборке или в комплекте.

95

2. Параметр шероховатости поверхности  $\Gamma$  до шлифования  $Rz \le 40$  мкм, после шлифования—по усмотрению конструктора, 3. Материал—сталь 20 X с цементацией на глубину 0.8-1.2 мм и закалкой до твердости  $HRC_3$  56-61.

28

2,0

34

45

4. Опорные поверхности под крепежные детали - по ГОСТ 12876-67.

7034-0539

5. Пример условного обозначения опорной пластины диаметром d=10 мм с размером  $H^{+0.3}_{+0.2}$  мм:

16

52

Пластина 7034-0531 ГОСТ 17776-72\*

То же, с предельными отклонениями размера Н по h6:

Пластина 7034-0531 h6 ГОСТ 7776-72\*

#### ШАЙБЫ ОПОРНЫЕ

#### Койструкция и размеры

Washers bearing. Design and sizes ГОСТ 17778—72\*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 6 июня 1972 г. Не 1138 срок введвыня установлен

c 01.01. 1974 r. go 01.01. 1990 r.


Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на опорные шайбы, предназначенные для станочных приспособлений.

2. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать ука-


занным на чертеже и в таблице.




## Шайбы опорные к установочным пальцам по ГОСТ 17777 - 72




## Установочные элементы специальных конструкций



## Базирование заготовок по длинным цилиндрическим поверхностям



## Базирование заготовок по коротким цилиндрическим поверхностям




 $D = 5 \div 150$ 

 $L = 10 \div 70$ 

 $B = 32 \div 190$ 

#### Призмы опорные




## Установочные элементы для наружных цилиндрических поверхностей


#### $D = 5 \div 150$ $B = 32 \div 190$ $L = 16 \div 170$


#### Призмы с боковым креплением

Сталь 20X, HRC 55-60 | 12197-66




### Установочные элементы для внутренних цилиндрических поверхностей - оправки






#### Установка заготовок на пальцы



#### Установка заготовок на плоскость и два пальца – цилиндрический и ромбический



#### Цилиндрический и срезанный (ромбический) пальцы для установки заготовок в приспособлении


Для цилиндрических и срезанных пальцев: *D* до 50 мм Сталь У8A, *HRC* 55—60

12209—66 для цилиндрических пальцев 12210—66 для срезанных

#### Цилиндрические


## Для D> 10 мм Для D> 20 мм

#### Срезанные





## Самоустанавливающиеся и подводимые опоры

## Конструкция детали, требующая дополнительной опоры




## Самоустанавливающаяся опора





Давлением заготовки самоустанавливается. Два опорных плунжера 1, плавающие благодаря взаимной связи через шток 2 Самоустанавливающаяся клиновая опора



Применяют для подвода-нескольких опор, расположенных на одной линии. В установленном положении закрепляют одним болтом


Самоустанавливающаяся клиновая опора с возможностью регулирования

# Заготовка

Допускает установку заготовки по черной необработанной поверхности. Опорные плунжеры / благодаря коромыслу 2 являются плавающими. По-ложение плунжеров по высоте постоянное

Самоустанавливающаяся опора с плунжерами и коромыслом

#### Домкрат винтовой с применением гаечного ключа




Используют в качестве опоры для тяжелых заготовок. Установку и закрепление по высоте осуществляют контргайкой

#### Домкрат резьбовой с накатанной контргайкой




Применяют в качестве опоры для сравнительно легких и небольших заготовок

#### !Домкрат винтовой с отверстием




Используют в случае, когда над домкратом расположено обрабатываемое сквозное отверстие. Втулка домкрата предназначена для выхода инструмента

#### Домкрат винтовой с рукояткой



Не требует применения ключа. Фиксирование в рабочем положении обеспечивается давлением заготовки


#### Подводимые опоры




# Подводимые опоры сложных конструкций


25

1, 2, 3, 4 — конструкции клиновых подводимых опор




Подающий клин 1 досылается винтом 2 и фиксируется в установленном положении шпонками 3 через шарик 4






В установленном положении фиксируется цангой 1. Цанга разжимается конусом винта 2 и заклинивается в положении зажима

#### Домкрат клиновой с поджимающей гайкой




В установленном положении фиксируется клиновым распором при подвертывании гайки  $\it 1$ 



Применяют в качестве опоры для нетяжелых заготовок с малой жесткостью. Фиксируется сухарем 1 при завертывании болта 2

#### Опора призматическая регулируемая



Призма 1 опирается на кольцевой торец винта 2; может устанавливаться относительно оси заготовки. Регулирование по высоте осуществляется винтом. Закрепляется гайкой 3. Конструкция стандартизована ГОСТ 13158—67

## Опора призматическая регулируемая