

РАЗРАБОТКА ЭСКИЗА





СЛЕД. ЭТАП

Переносим эскиз на щит, с помощью копировальной бумаги и карандаша

СЛЕД.ЭТАП ВЫПИЛИВАЕМ ФОРМУ



ВЫШЛИФОВЫВАЕМ ФОРМУ



Работаем на ленточно шлифовальной машине

ПРИДАЁМ ПРАВИЛЬНУЮ ФОРМУ



ШЛИФУЕМ НАЖДАЧКОЙ



НАЧИНАЕМ РАБОТАТЬ С НАКЛАДНОЙ РЕЗЬБОЙ




ПРЕДАЛИ ФОРМУ



ШЛИФУЕМ







ШЛИФУЕМ ДО ИДЕАЛА

Используем наждачную бумагу с зернистостью 150-180

ПОКРЫТИЕ МОРИЛКОЙ





ШЛИФУЕМ И ПОКРЫВАЕМ ЛАКОМ

Шлифуем наждачной бумагой с зернистостью 180,затем склеиваем детали клеем ПВА

ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО

