


Для визуализации вида дефекта – шелушение клея. Предлагаю следующее ранжирование: 1-2 – первый сорт; 3-? (я бы отнес к первому сорту); 4-5 – скоба НК.


1. Скобы без шелушения.



2. Скобы с незначительными следами клея.



3. Скобы с шелушением по единичным ниткам (1-2 шт. в кассете).



4. Скобы с шелушением клея.



5. Скобы с сильным шелушением клея.

