## Узнай об изометрии все подробности

#### Лазуткина Марина Гарриевна

преподаватель черчения, Профессиональное училище №10, ЗАТО Северск

### Содержание

Немного теории

Способы построения изометрических осей

Порядок построения изометрии

Точки и отрезки

Изометрия плоских фигур


<u>Геометрические тела</u>

<u>Деталь изнутри</u>

Практика

Проверь себя

Используемая литература





### Немного теории

Чертеж механизма или детали не дает полное представление о его форме. Поэтому чертежи сложных изделий сопровождают наглядными изображениями (аксонометрическими проекциями).

Аксонометрия - слово греческое, в переводе означает измерение по осям.

При построении аксонометрических проекций размеры откладывают вдоль осей X,Y,Z. Аксонометрические проекции отличаются наглядностью:







Изометрия – это одна из аксонометрических проекций. Изометрия(греч.) - равное измерение.


При вычерчивании изометрической проекции (изометрии) размеры по всем трем осям откладывают натуральные, а сами оси выглядят так:



# Способы построения изометрических осей










### Порядок построения изометрии

- 1. Проводят оси. Строят переднюю грань детали, откладывая действительные величины высоты вдоль оси Z, ширины вдоль оси X.
- 2. Из вершины полученной фигуры параллельно оси Y проводят ребра, уходящие вдаль. Вдоль них откладывают действительную толщину детали.
- 3. Через полученные точки проводят прямые, параллельные ребрам передней грани.
- 4. Удаляют лишние линии, обводят видимый контур и наносят размеры.




Вы познакомились с общими правилами построения изометрических проекций. На следующих слайдах эти проекции представлены более детально.




### Точки и отрезки

Все детали можно мысленно разделить на геометрические тела, которые состоят из вершин (точек), ребер (отрезков) и граней (плоских фигур).

Чтобы построить изометрию точки, необходимо знать ее координаты X, Y, Z и откладывать их по соответствующим осям:






Аналогично строят изометрию отрезка.




### Изометрия плоских фигур

#### Правильный шестиугольник в плоскости ХОҮ:



#### Правильный пятиугольник:

Для упрощения работы построения выполняют по двум координатам вершин, откладывая их по соответствующим осям.





#### Окружность:

Окружности в изометрии изображаются в виде эллипсов.


Для упрощения работы эллипсы заменяют овалами, вписанными в ромб со стороной, равной диаметру заданной окружности. Для этого на осях (например х и у) откладывают от точки О в четырех направлениях отрезки, равные радиусу изображаемой окружности.


Через полученные точки a, b, c, d проводят прямые, образующие ромб. Из точек A и B проводят дуги радиусом R между точками a и b, c и d.

Точки С и D являются центрами малых дуг, сопрягающих большие. Малые дуги описывают радиусом R1.

Аналогично строят овалы на осях z и x, z и y.







### Геометрические тела

#### Пирамида.

На рисунке а показан комплексный чертеж (рисунок а) неправильной пятиугольной пирамиды. По этому чертежу определяем координаты всех точек основания пирамиды. Затем по координатам х и у строим изометрию пяти точек-вершин основания пирамиды (рисунок б).


#### Пример.

По оси x от точки O откладываем координату  $X_A$ =a' d. Из конца ее проводим прямую, параллельную оси y, на которой откладываем вторую координату этой точки  $Y_A$ =a' a.

Далее строят по координатам высоту пирамиды и получают точку S-вершину пирамиды. Соединяя точку S с

Точками A, B, C, D и E, получают изометрическую проекцию пирамиды.






#### Призма:

Если основание призмы – правильный многоугольник (например, шестиугольник), то построение вершин основания по координатам можно упростить, проводя одну из осей координат через центр основания. Оси х, у и z проводят через центры правильных шестиугольников призмы. Далее из вершин шестиугольника основания проводим прямые, параллельные соответственно осям х, у и z (для каждой из рассматриваемых на рисунке призм). На этих прямых от вершин основания откладывают высоту призмы и получают точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 вершин другого основания призмы.

Соединив эти точки прямыми, получают изометрическую проекцию призмы. В заключение видимые ребра проводят сплошными толстыми линиями, а невидимые ребра - тонкими штриховыми.








### Деталь изнутри


Для выявления внутренней формы предмета применяют вырез одной четверти детали.

Вначале строят в тонких линиях изометрию (см. рисунок а). Затем выполняют вырез, направляя две вертикальные секущие плоскости по осям х и у (см. рисунок б). Удаляют часть изображаемого предмета (см. рисунок в), после чего штрихуют сечения и обводят изображение сплошными толстыми линиями (см. рисунок г).













### Практика

Эти упражнения помогут Вам попробовать свои силы (проверить и закрепить знания).



#### Упражнение 1.

- 1. Какое наглядное изображение представлено на чертеже?
- 2. Чему равны углы между осями изометрической проекции?
- 3. В какую фигуру проецируются окружности в изометрии?
- 4. Чему равны габаритные размеры детали?
- 5. Есть ли в изделии отверстия? Сколько их и какова их форма?



#### Упражнение 2.


Постройте изометрическую проекцию детали по ее комплексному чертежу.

### Проверь себя

#### Эталон к упражнению 1:

- 1. Изометрическая проекция.
- 2. 120°.
- 3. Эллипс.
- 4. 90; 40; 50 мм.
- 5. Да. 3. Цилиндр.

#### Эталон к упражнению 2:





### Используемая литература

- 1.Боголюбов С.К. Черчение, М.: Машиностроение, 1989г.
- 2.Вышнепольский И.С. *Техническое черчение*, М.: Высшая школа, 2005г.
- 3.Вышнепольский И.С. *Черчение для техникумов*, М.: АСТ, Астрель, 2002г.
- 4.Бахнов Ю.Н. *Сборник заданий по техническому черчению*, М.: Высшая школа, 1988г.



### Благодарю за внимание!





