



**Нарушения требований охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности,
электробезопасности и охраны окружающей
среды, выявленные комиссией
ПДК ООО «ВМУ» на объекте ВМЦ-3 Бригада
вышкостроения Рыбина Н.Б. куст 6
3-Семивидовское месторождение
06.04.2018**

Состав ПДК

№ п/п	Должность	Ф.И.О.
1	Инженер по КаПЭБ	Р.М. Гайнетдинов
3	Механик –энергетик ВМЦ-3	Р.А. Хисматов

Проверка проводилась в присутствии производителя работ
вышкостроения- Рыбина Н.Б.

Нарушения выявленные при проверке

При въезде на кустовую площадку отсутствует информационный щит



Нарушения выявленные при проверке

В работе используется электрододержатель не заводского исполнения



Нарушения выявленные при проверке

Рукава для газовой резки металла имеют глубокие трещины возле пропанового редуктора



Нарушения выявленные при проверке

Применение стропов 4ск без предохранительных устройств против выпадения.



Нарушения выявленные при проверке

На приставной лестнице отсутствует табличка с датой испытания и принадлежность бригаде



Нарушения выявленные при проверке

В работе применяется неисправная приставная лестница (сломана ступенька)



Нарушения выявленные при проверке

На входе в жилой вагон не установлены перильные ограждения



Нарушения выявленные при проверке

- Формально ведется журнал первого этапа контроля.
- Стропальщики не применяют сигнальные жилеты.
- На посту резки отсутствуют первичные средства пожаротушения