

Техника қауіпсіздігі мен шаралар инструктажы

Жұмыстан бұрын қ а ж е т:

- Арнайы маман киімін /бешпет мен шалбары, кепкасы/ тексеру , яғни оны киер алдында жалбырап шығып тұрған жерлерін қарау ; жеңдерін салып немесе шынтақтан жоғары жинақтау;

❖Тексеру :

- Слесарлық верстак (слесарлық жұмыстар орындалатын слесарлық стол) , орнықты және маман бойына сәйкес болуы қажет; [1 сурет/](#)
- слесарлық кескіштер /тиски / верстакта түйндескен және жұмысқа жарамды болуы қажет;
- бұрандалы винт гайкада жеңіл бұралуы қажет;
- кескіш жиегіне орнатылған қосымшасы сапалы болуы қажет.





Рис. 1. Слесарные верстаки с поворотными тисками:
а – одностольный, *б* – многостольный; 1 – каркас, 2 – столешница, 3 – тиски, 4 – защитный экран, 5 – планшет для чертежей, 6 – светильник, 7 – полочка для инструмента, 8 – планшет для рабочего инструмента, 9 – ящики, 10 – полки, 11 – сиденье

Жұмыс орнын дайындау , яғни:

- ✓ Артық заттарды алып жұмысқа қажетті аудан дайындау;
- ✓ Қажетті жарық түрін орнату;
- ✓ Жұмысқа қажетті құрал-жабдықтар мен материалдарды дайындап , орындарына орналастыру;
- ✓ Құралдың дұрыс қайралғаны мен жарамдығын тексеру ;
- ✓ Жұмыс жабдықтарының қоршаған ортасының жарамдығын тексеру.

Жұмыс соңынан қ а ж е т:

- Жұмыс орнын тиянақты жинақтау қажет;
- Барлық қолданылған құрал-жабдықтар мен материалдарды орындарына орналастыру;
- Өртке қауіпті майлы қолданыстарды беті жабық арнайы металл жәшіктерге салып қою қажет .