



Что необходимо знать, чтобы  
построить чертежи таких деталей?




# Сопряжение



Сопряжение – плавный переход от одной линии к другой (скругление).

Элементы сопряжения:


- радиус сопряжения;
- центр сопряжения;
- точки сопряжения.






# Сопряжение двух прямых

- $R_c = 15$




# Сопряжение двух прямых

- $R_c = 15$



# Сопряжение двух прямых



# Сопряжение прямой и окружности

- $R_c=15$

