

Чистота - Загрязнение

- В тестах на чистоту можно обнаружить наличие следующих типов и форм загрязняющих частиц:
- пыль, металл, органика (волосы), пластиковые частицы, древесные опилки, текстильные волокна
- сферические, кубические, многогранные, асимметричные, волокна


Что вызывает загрязнение?



Древесные
опилки



Пыль,
тканые сетки



Металлические
опилки



Пластик,
картон,
частицы пыли



Волокна,
текстиль




Пластик,
смазочный
материал

Источники загрязнения


Рабочая среда

Материал

Вещество



Частицы найденные на фильтре



Камень



Пластик




Пыль



Текстильные волокна



Фольга



Фрагмент поддона (опилки)