

ПОДГОТОВКА ОБТАЧКИ К ОБРАБОТКЕ

**Сложить обтачки
горловины лицевой
стороной внутрь, уравнять
плечевые срезы, сметать и
стачать по намеченным
линиям шва.**

**Припуски шва
стачивания разутюжить.**





