



# Электроннолучевая обработка

# Принципиальная схема формирования электронного луча





# «Кинжальная» сварка

а)




б)






# Плавка


а)



б)



в)



# Наплавка



