


ОАО ММК Сортовой цех стан 370



Черновая группа клеток



Чистовая группа клеток



Участок доводки заготовок



Схема линии водяного охлаждения






График температурных и фазовых изменений в металле. Макроструктура арматурного прутка после термомеханического упрочнения



- 1 – наружный (мартенсит);
- 2 – переходная зона (смешанная кристаллическая структура байнит);
- 3 – ядро (феррит-перлитная структура).