

Югендстиль



Daniels Ponomarjovs

О югендстиле

Югендстиль - художественное направление в искусстве, наиболее распространённое в последней декаде XIX - начале XX века.



Возникновение и описание



Югендстиль возник на рубеже XIX и XX столетий. Он поражает своим многообразием – от роскошно украшенных фасадов домов до аскетичного оформления зданий, и одним из важнейших критериев нового жизненного пространства в югендстиле является функциональность, которая проявляется в расположении помещений и применении инновационных материалов

