

*Тема письменной экзаменационной работы:*  
«Технология ремонта и проверки  
стационарной ССМ № 3»»

Наставник: Клыгин Борис Геннадьевич  
Электромонтёр 6 разряда по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Место прохождения практики:  
ОАО «ГАЗ» Цех: ЦР и ТОО

Выполнил: Студент группы ЭМ-23 Миронов Дмитрий

Получить заявку на ТО-2  
перед началом смены, мастер (бригадир) выдает задание на смену.



Подготовка необходимого материала, инструмента, расходных материалов.  
Работу производить в СИЗ: комплект костюм  
ботинки кожаные - перчатки трикотажные сорочка х/б  
Взять необходимые материалы и инструменты для выполнения данного  
вида работ.



Переход до места проведения ТО-2




Перед началом ремонта отключить сварочный трансформатор в распределителе (ЩР) и вывесить запрещающий знак



## Замена терристорного контактора



# Проверка эл. проводки и клеммных соединений



# Проверка крепления питающих кабелей и перемычек на сварочном трансформаторе





По окончании ремонта включить сварочный трансформатор в распределителе (ЩР) и снять запрещающий знак



# Проверка тока короткого замыкания во вторичном контуре



## Переход к рабочему месту



## Запись в журнале о проверки оборудования

