


# **Обработка плечевых срезов**

Подготовила Грязнова Р.А.

# Детали кроя изделия

Задание: 1- назвать детали кроя; 2 – назвать срезы деталей



- 1 – срез горловины
- 2 – плечевой срез
- 3 – срез проймы
- 4 – боковой срез
- 5 – срез талии
- 6 – середина спины

## Сметать плечевые срезы.



**Сложить** полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь, уравнивать срезы.

**Сметать** со стороны спинки, делая посадку по спинке, отступив от горловины 1,5-2,0 см, и заканчивая не доходя до срезов проймы на 3,0-4,0 см. (при отсутствии плечевой вытачки)

# Стачать плечевые срезы



*Стачать плечевые срезы со стороны полочки швом шириной 1 см **двумя строчками**, располагая одну от другой на расстоянии 0,1–0,2 см. Удалить нитки сметывания.*



## Обметать плечевые срезы



*Обметать  
плечевые срезы  
со стороны  
полочки.*

## ВТО плечевых швов



*Припуск шва **приутюжить**,  
затем **заутюжить** на спинку  
через проутюжильник.*





**Задание:** *определить по фото, какой этап обработки плечевых срезов отсутствует*



**Сметать плечевые срезы**



**Обметать плечевые срезы**



**Заутюжить плечевые срезы**



**Стачать плечевые срезы**

## **Задание: вставить пропущенные слова**

- Сложить полочку и спинку .... **лицевыми** сторонами внутрь, уравнивать срезы.
- Сметать со стороны ..... **спинки**
- Стачать плечевые срезы со стороны ..... **полочки** швом шириной .... **1** см ..... **двумя** строчками, располагая одну от другой на расстоянии 0,1– 0,2 см.
- **удалить** ..... нитки сметывания.
- Обметать плечевые срезы со стороны ..... **полочки**
- Припуск шва ..... **приутюжить**, затем заутюжить на спинку через ..... **проутюжильник**



**Спасибо за внимание.**