


621.831  
И20


М. Н. ИВАНОВ

# ВОЛНОВЫЕ зубчатые передачи




# КОНСТРУКЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ ВОЛН ВОЛНОВЫХ ПЕРЕДАЧ


## Дисковый генератор волн



## Кулачковый генератор волн




## СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ КУЛАЧКА ГЕНЕРАТОРА ВОЛН С ВАЛОМ



- а) - глухое соединение кулачка с валом;  
б) и в) - подвижные соединения упругим элементом;  
г) - шарнирное соединение зубчатой муфтой;  
д) - шарнирное соединение крестовой муфтой.

# КОНСТРУКЦИИ ГИБКИХ КОЛЕС ВОЛНОВОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ

Гибкое колесо негерметичной передачи




**Исполнение 1** - колесо с гибким дном и фланцем для присоединения к валу.

**Исполнение 2** - колесо с подвижным зубчатым (шлицевым) присоединением к валу.

**Исполнение 3** - колесо с жестким креплением к валу.

Гибкое колесо герметичной передачи



# ВОЛНОВОЙ РЕДУКТОР С РОЛИКОВЫМ ГЕНЕРАТОРОМ ВОЛН

