

Анализ безопасности на водных судах по фильму «Титаник»

Буркова Михаила
8Б

Не было достаточного количества
шлюпок
для пассажиров



Не было изменения курса, когда был замечен айсберг. В результате столкновения Титаник был потоплен



Плохая организация спасения людей,
ошибки действий капитана,
недостаточно подготовленная команда



Отсутствовала постоянная радиосвязь, а пассажиры 3 класса не были своевременно оповещены об опасности

