

# КОНТРОЛЬ РЕЗЬБОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

## Резьбовые калибры

Пробка



Роликовая скоба



## РЕЗЬБОВЫЕ КАЛИБРЫ

Предельная пробка со вставками  
и коническим хвостовиком  
от 1 до 100 мм



Предельная пробка с насадками  
от 52 до 90 мм



ПР — проходной калибр; НЕ — непроходной калибр

## НАБОР РЕЗЬБОВЫХ ШАБЛОНОВ



## РЕЗЬБОВОЙ МИКРОМЕТР СО ВСТАВКАМИ

