


# Установка коннектора компрессора на новых корейских компрессорах!

Оригинальное исполнение




Рабочие контакты компрессора

Модели с одной обмоткой FLC, FC



Сервисное исполнение



Рабочие контакты компрессора

**FC102NEM AR15SVC - TCA35315402, сервисный партномер**

**FLC124NAMA AR1CSVC - TCA35776307**

**FLC102NAMA -TCA35794405 сервисный**

Все новые сервисные компрессоры идут вместе с новой крышкой коннектора



Установка коннектора компрессора на новых корейских компрессорах! Модели с двумя обмотками FMC,

Оригинальное FMA





Черный общий  
снизу

FMC088NAMA AR1CSVC - TCA36591221  
сервисный партномер

Сервисное  
исполнение



Черный общий справа  
снизу



Корейский сервисный партномер,  
комплектуется новой крышкой



При неверно установленном коннекторе будет на основной плате  
ошибка 6!