



Установка коннектора компрессора на новых корейских компрессорах!

Оригинальное исполнение




Рабочие контакты компрессора

Модели с одной обмоткой FLC, FC



Сервисное исполнение



Рабочие контакты компрессора

FC102NEM AR15SVC - TCA35315402, сервисный партномер

FLC124NAMA AR1CSVC - TCA35776307

FLC102NAMA -TCA35794405 сервисный

Все новые сервисные компрессоры идут вместе с новой крышкой коннектора



Установка коннектора компрессора на новых корейских компрессорах! Модели с двумя обмотками FMC,

Оригинальное FMA





Черный общий
снизу

FMC088NAMA AR1CSVC - TCA36591221
сервисный партномер

Сервисное
исполнение



Черный общий справа
снизу



Корейский сервисный партномер,
комплектуется новой крышкой



При неверно установленном коннекторе будет на основной плате
ошибка 6!