

Проект «Безпека понад усе!»

Комітет з Безпеки
«ЮГцемент» філія
ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»

Звіт служби технічного сервісу

смт. Ольшанське, 07.07.2016

Лобунько Р. В

Служба Технічного сервісу червень 2016



- За червень місяць було зафіксовано 4 інциденти:
- ❖ крадіжка спецодягу з шафи робітника служби ПОРО;
 - ❖ у РЕЦ було виявлено несправний прожектор;
 - ❖ зруйноване дорожнє покриття біля РМЦ;
 - ❖ у АСУ ТП було виявлено кондиціонер без автоматичного вимикача напруги

підрядники

У червні ремонтні роботи виконували підрядні організації
“Алексбуд-2010” та “Вектор-С”, було проведено аудити їх роботи.


Загальна оцінка – задовільно.

АЛЕКСБУД-2010



Вектор-С

комунікації



- Ознайомлення працівників з Політикою в сфері ОП відбулося у вигляді наради, з оформленням під підпис.
- Політику, а також цілі з ОП на 2016 рік, розміщено на інформаційних стендах у структурних підрозділах
- Інформація на стендах регулярно оновлюється, розміщуються матеріали розслідувань

«ЮГцемент» філія
ПАТ «Дискерhoff Цемент Україна»
нарада

Мета: Вивчення зв'язності в області «Державні програми та Фінансово-бюджетні ЦП» Дискерhoff Group Україна»
Дата: 2.06.2016


| № | ІПБ | Структурний підрозділ | Посада | Підпис |
|----|--------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 1 | Віталій В.О. | НЕС | начальник | [Signature] |
| 2 | Сергій В.О. | РЗЦ | начальник | [Signature] |
| 3 | Ірина В.О. | РЗЦ | начальник | [Signature] |
| 4 | Віталій В.М. | РЗЦ | начальник | [Signature] |
| 5 | Тетяна А.Р. | РЗЦ | начальник | [Signature] |
| 6 | Тетяна В.С. | РЗЦ | начальник | [Signature] |
| 7 | Віталій В.М. | РЗЦ | начальник | [Signature] |
| 8 | Віталій В.М. | РЗЦ | начальник | [Signature] |
| 9 | Віталій В.М. | РЗЦ | начальник | [Signature] |
| 10 | Віталій В.М. | РЗЦ | начальник | [Signature] |
| 11 | Віталій В.М. | РЗЦ | начальник | [Signature] |
| 12 | Віталій В.М. | РЗЦ | начальник | [Signature] |
| 13 | Віталій В.М. | РЗЦ | начальник | [Signature] |
| 14 | Віталій В.М. | РЗЦ | начальник | [Signature] |
| 15 | Віталій В.М. | РЗЦ | начальник | [Signature] |
| 16 | Віталій В.М. | РЗЦ | начальник | [Signature] |
| 17 | Віталій В.М. | РЗЦ | начальник | [Signature] |
| 18 | Віталій В.М. | РЗЦ | начальник | [Signature] |
| 19 | Віталій В.М. | РЗЦ | начальник | [Signature] |
| 20 | Віталій В.М. | РЗЦ | начальник | [Signature] |

комунікації



Роботи на висоті

- Роботи на висоті виконуються з використанням страхувальних пасків безпеки.
- З оформленням нарядів допусків на виконання робіт на висоті.
- Використовуються лише перевірені драбина, та засоби підмащування.



Вогневі роботи

Отримано нові балони для пропану



Вогневі роботи беремо приклад з підрядників – “Вектор-С”

Планується організація перевірки зварювального обладнання:
резиноканевих рукавів, пальників, редукторів



Обертові механізми



- Встановлено огородження на обертові частини станків РМЦ,
- Встановлено інформаційні таблички,
- Вивішені інструкції та списки відповідальних.



Обертові механізми РЕЦ



На обладнанні з
обертовими частинами
встановлено знаки, та
розміщено інструкцію.

Роботи у замкненому просторі

- Роботи в замкнутому просторі виконуються за нарядом – допуском.
- Оформлено службову записку на проведення навчання по безпечному виконанню робіт в замкнутому просторі для працівників служби ПОРО.



Вантажопідіймальні механізми

- Ведеться технічне опосвідчення вантажопідіймальних механізмів.
- Встановлені попереджувальні знаки в зоні роботи крану.




Вантажопідіймальні механізми



РЕЦ:місце для
зберігання стропів

Досягнення замінено двері до побутових приміщень СТС



Досягнення обрано підрядника для виконання ремонту у побутових приміщеннях СТС



Досягнення завершено ремонт у кімнаті для прийому їжі у РЕЦ



Досягнення

Виконано перевірку електроінструменту та діелектричного інструменту



Досягнення



- ✓ Проведено ремонт у слюсарному приміщенні ПОРО у кар'єрі,
- ✓ Встановлено точильний станок та відремонтовано свердлувальний,
- ✓ Замінено проводку.



Місця для покращення

Потребується ремонт душового приміщення СТС, та встановлення системи вентиляції.



Місця для покращення



Потребує заміни
автоматичні вимикачі
напруги АСУ ТП



Аварійний стан дорожнього
покриття біля РМЦ

Безпека понад усе!

