


ВИДЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

- **КИП и А** – контрольно-измерительные приборы и автоматика;
- **АСУ ТП** – автоматизированные системы управления технологическими процессами;
- **HMI** (*human-machine interface*) – человеко-машинный интерфейс;
- **SCADA** (*supervisory control and data acquisition*) – диспетчерское управление и сбор данных;
- **АСКУЭ** – автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов.

Комплексная система автоматизации предприятия



КИП и А

Измерительное оборудование
(КИП)

Датчики
положения



NO, NC

Электромагнитный
пускатель



Датчики
уровня



4-20 мА, 0-10 В

Преобразователь
частоты



Датчики давления



4-20 мА, 0-10 В

Регулирующий клапан



Исполнительные
устройства

АСУ ТП

Промышленный контроллер

NO, NC, 4-20мА, 0-10В, 100П, 50П,...



Управляющие сигналы NO, NC, 4-20мА,...

Датчики давления/уровня



Термометры




Сигнализаторы положения



Расходомеры



Технологический процесс



Электродвигатели



Электромагнитные клапаны



Линейные привода




Задвижки/захлопки



Измерительное оборудование
(КИП)

Исполнительные
устройства

HMI



Панель оператора



Промышленный контроллер

Электромагнитный пускатель



Панель оператора/ПЛК

Преобразователь частоты



SCADA


Пост управления



Промышленный контроллер



Панель оператора



Программируемое реле



ПЛК



ПЛК



NO, NC



-HD

NO, NC



4-20mA




Исполнительные устройства

ModBUS, Industrial Ethernet,
Profibus, CAN

ModBUS, Industrial Ethernet,
Profibus, CAN

ModBUS

АСКУЭ



Устройства энергоучета