

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АТП

*Настоящая инструкция
регламентирует основные
требования безопасности при
выполнении слесарных работ по
техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей.*

□ **Общие требования
безопасности**



К самостоятельной работе по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию, получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, прошедшие проверку знаний по управлению грузоподъемными механизмами.

опасными и вредными производственными факторами являются:



- ▣ автомобиль, его узлы и детали;
- ▣ оборудование, инструмент и приспособления;
- ▣ электрический ток;
- ▣ этилированный бензин;
- ▣ освещенность рабочего места.

Слесарь должен работать в специальной одежде и в случае необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.



**Слесарь должен
соблюдать правила
пожарной
безопасности,
уметь
пользоваться
средствами
пожаротушения.**



- О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях приспособлений, слесарь должен сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения замеченных нарушений и неисправностей.

