

Учебный курс
«Термодинамика и теплопередача»
(Практическое занятие 2)

Для студентов по направлению подготовки
131000 Нефтегазовое дело
(квалификация (степень) «бакалавр»)

Преподаватель: д.т.н., профессор *Уразбахтин Фёдор Асхатович*

Контрольная работа 1.

Задача 2.

Произвести термодинамический расчет многоступенчатого компрессора:

- а) количество ступеней компрессора;
- б) температуру воздуха после сжатия в каждой ступени
- в) количество теплоты, отводимое в систему охлаждения цилиндров компрессора и в промежуточных теплообменниках;
- г) объемную производительность компрессора по входу и выходу.

Контрольная работа 1.

Задача 2.

Произвести термодинамический расчет многоступенчатого компрессора

Принимаемые допущения:

- 1) Компрессор считать идеальным; трением и вредным пространством можно пренебречь.
- 2) Степень повышения давления в каждой ступени компрессора считать одинаковыми.

Контрольная работа 1. Решение задачи 2.

Исходные данные:

- 1) Компрессор производит $G=0,45$ кг в секунду сжатого воздуха.
- 2) Максимальное давление $p_K = 9,00$ МПа
- 3) Предельно допустимое повышение температуры газа в каждой ступени – $\Delta t = 50^\circ \text{C}$.
- 4) Сжатие происходит с начальным значением показателя политропы $n = 1,30$

Контрольная работа 1. Решение задачи 2.

Исходные данные:

- 5) Состояние воздуха на входе в компрессор:
- а) давление $p_1 = 0,10 \text{ МПа}$;
 - б) температура $t_1 = 27^\circ \text{С}$.
- 6) В промежуточных теплообменниках сжатый воздух охлаждается изобарно до первоначальной температуры момент окончания сжатия температура достигает значения t_1 .

Контрольная работа 1.

Решение задачи 2.

1. Расчет теплофизических свойств сжимаемого газа

1.1. Газовая постоянная и показатель адиабаты

Для рабочего тела, которым является воздух, газовую постоянную и показатель адиабаты определяем по табличным данным, в частности, *на стр.665 учебника*

Теплотехника/В.Н.Луканин, М.Г.Шатров, Г.М.

Камфер и др. – М.: Высшая школа, 2000. – 671с.

Универсальная газовая постоянная $R_{cm} = 287, \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{K}}$

Показатель адиабаты: $k = 1,41$

Контрольная работа 1.

Решение задачи 2.

1.2. Начальная плотность сжимаемого газа

Расчетная формула:
$$\rho = \frac{p_H}{\xi \cdot R \cdot T_H}$$

Имеем:

а) начальное давление сжимаемого газа

$$p_H = p_1 = 0,1 \text{ МПа} = 100000 \text{ Па}$$

б) начальная температура сжимаемого газа

$$T_H = t_1 + 273,15 = 27 + 273,15 = 300,15 \text{ K}$$

в) газовая постоянная воздуха $R = 287 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{K}}$

г) коэффициент сжимаемости для двухатомных газов при давлении до 10 МПа $\xi = 1$

$$\rho = \frac{p_H}{\xi \cdot R \cdot T_H} = \frac{100000}{1 \cdot 287 \cdot 300,15} = 1,161 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

Контрольная работа 1.

Решение задачи 2.

2. Предварительный термодинамический расчет компрессора

2.1. Число ступеней компрессора

Расчетная формула:
$$z_p = \frac{\ln(\Pi_0)}{\ln(\Pi_{CT})}$$

где $\Pi_0 = \frac{P_K}{P_H}$ - общее отношение давлений в компрессоре;

$\Pi_{CT} = \frac{P_H}{P_H}$ - отношение давлений в ступени компрессора
(находится в пределах – до 5,000);

P_H - начальное давление сжимаемого газа

P_K - конечное давление сжимаемого газа

Контрольная работа 1.

Решение задачи 2.

Имеем: $p_H = p_1 = 0,1 \text{ МПа} = 100000 \text{ Па}$

$$p_K = 9,0 \text{ МПа} = 9000000 \text{ Па}$$

Принимаем: $\Pi_{CT} = 5$

Вычисляем: $\Pi_0 = \frac{p_K}{p_H} = \frac{9000000}{100000} = 90$

$$z_p = \frac{\ln(\Pi_0)}{\ln(\Pi_{CT})} = \frac{\ln(90)}{\ln(5)} = 2,796$$

Принимаем *число ступеней компрессора, равное*

$$z_p = 3$$

Контрольная работа 1. Решение задачи 2.

2.2. Расчет параметров сжимаемого газа в ступенях компрессора

2.2.1. Отношение давлений всасывания и нагнетания ступеней: $\Pi_i = \sqrt[z_p]{\Pi_0} = \sqrt[3]{90} = 4,481$

2.2.2. Номинальные давления всасывания и нагнетания ступеней компрессора:

Первая ступень

$$p_{H1} = p_H = 100000 \text{ Па};$$

$$p_{K1} = p_{H1} \cdot \Pi_i = 100000 \cdot 4,481 = 448100 \text{ Па};$$

Вторая ступень

$$p_{H2} = p_{K1} = 448100 \text{ Па};$$

$$p_{K2} = p_{H2} \cdot \Pi_i = 448100 \cdot 4,481 = 2007936 \text{ Па};$$

Третья ступень

$$p_{H3} = p_{K2} = 2007936 \text{ Па};$$

$$p_{K3} = p_{H3} \cdot \Pi_i = 2007936 \cdot 4,481 = 9000000 \text{ Па};$$

Контрольная работа 1.

Решение задачи 2.

2.2.3. Показатели политропы в ступенях компрессора.

Политропы сжатия

Расчетная формула:

Первая ступень $n_i = n + 0,015 \cdot (i - 1) \cdot k;$

$$n_1 = 1,30 + 0,015 \cdot (1 - 1) \cdot 1,41 = 1,30;$$

Вторая ступень

$$n_2 = 1,30 + 0,015 \cdot (2 - 1) \cdot 1,41 = 1,32;$$

Третья ступень

$$n_3 = 1,30 + 0,015 \cdot (3 - 1) \cdot 1,41 = 1,34;$$

Контрольная работа 1.

Решение задачи 2.

Политропы расширения:

Расчетная формула: $m_i = (0,92..0,98) \cdot n_i;$

Первая ступень $n_1 = 1,30; m_1 = 1,196..1,274;$

Принимаем: $m_1 = 1,235;$

Вторая ступень $n_2 = 1,32; m_2 = 1,214..1,294;$

Принимаем: $m_2 = 1,254;$

Третья ступень $n_3 = 1,34; m_3 = 1,233..1,313;$

Принимаем: $m_3 = 1,273;$

Контрольная работа 1. Решение задачи 2.

2.2.4. Температурный режим в ступенях компрессора

Первая ступень $T_{H1} = T_H = 300,15^{\boxtimes} \text{ K};$

$$T_{K1} = T_{H1} \cdot \Pi_i^{\frac{n_1-1}{n_1}} = 300,15 \cdot (4,481)^{\frac{1,30-1,00}{1,30}} = 423,58^{\boxtimes} \text{ K};$$

Необходимо охлаждение до температуры:

$$T_{K1o} = T_{H1} + \Delta t = 300,15 + 50 = 350,15^{\boxtimes} \text{ K};$$

Вторая ступень $T_{H2} = T_{K1o} = 350,15^{\boxtimes} \text{ K};$

$$T_{K2} = T_{H2} \cdot \Pi_i^{\frac{n_2-1}{n_2}} = 350,15 \cdot (4,481)^{\frac{1,32-1,00}{1,32}} = 501,86^{\boxtimes} \text{ K};$$

Необходимо охлаждение до температуры:

$$T_{K2o} = T_{H2} + \Delta t = 350,15 + 50 = 400,15^{\boxtimes} \text{ K};$$

Контрольная работа 1.

Решение задачи 2.

Третья ступень $T_{H3} = T_{K2o} = 400,15^{\circ} K;$

$$T_{K3} = T_{H3} \cdot \Pi_i^{\frac{n_3-1}{n_3}} = 400,15 \cdot (4,481)^{\frac{1,34-1,00}{1,34}} = 627,53^{\circ} K;$$

Необходимо охлаждение до температуры:

$$T_{K3o} = T_{H3} + \Delta t = 400,15 + 50 = 450,15^{\circ} K;$$

Контрольная работа 1.

Решение задачи 2.

2.2.5. Количество теплоты, отводимое в систему охлаждения компрессора по ступеням

Расчетные формулы: $q_i = c_i \cdot \Delta T_i$, $\frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$,

где $c_i = c_V \cdot \frac{n_i - k}{n_i - 1}$, $\frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{K}}$, $c_V = -0,7128 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{K}}$

$$\Delta T_i = T_{Ki} - T_{Kio}$$

Первая ступень

$$c_1 = 0,7128 \cdot \frac{1,30 - 1,41}{1,30 - 1,00} = -0,2614 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{K}},$$

$$\Delta T_1 = 350,15 - 423,58 = -73,43 \text{ K}$$

$$q_1 = (-0,2614) \cdot (-73,43) = 19,1946 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}},$$

Контрольная работа 1.

Решение задачи 2.

Вторая ступень

$$c_2 = 0,7128 \cdot \frac{1,32 - 1,41}{1,32 - 1,00} = -0,2813 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{K}},$$

$$\Delta T_2 = 400,15 - 501,86 = -101,71 \text{ K}$$

$$q_2 = (-0,2813) \cdot (-101,71) = 28,6110 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}},$$

Третья ступень

$$c_3 = 0,7128 \cdot \frac{1,34 - 1,41}{1,34 - 1,00} = -0,1468 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{K}},$$

$$\Delta T_3 = 627,53 - 400,15 = -227,38 \text{ K}$$

$$q_3 = (-0,1468) \cdot (-227,38) = 33,3794 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}},$$

Контрольная работа 1. Решение задачи 2.

3. Производительность компрессора

3.1. Определение коэффициентов производительности ступеней компрессора

Расчетные формулы: $\lambda_i = \lambda_{oi} \cdot \lambda_{pi} \cdot \lambda_{Ti}$; $C = 0,01$;

$$\lambda_{oi} = 1 - a_i \cdot \left(\Pi_i^{\frac{1}{m_i}} - 1 \right); \quad \lambda_{pi} = 1 - \frac{1 + a_i}{n_1 \cdot \lambda_{oi}} w_i; \quad \lambda_{Ti} = 0,985 - C \cdot (\Pi_i - 1);$$

Первая ступень $a_1 = 0,05..0,08$; Принимаем: $a_1 = 0,06$;
 $w_1 = 0,03..0,07$; Принимаем: $w_1 = 0,05$;

$$\lambda_{o1} = 1 - 0,06 \cdot \left(4,481^{\frac{1}{1,235}} - 1 \right) = 0,8578; \quad \lambda_1 = 0,8578 \cdot 0,9525 \cdot 0,9501 = 0,7763;$$

$$\lambda_{p1} = 1 - \frac{1 + 0,06}{1,30 \cdot 0,8578} \cdot 0,05 = 0,9525;$$

$$\lambda_{T1} = 0,985 - 0,01 \cdot (4,481 - 1) = 0,9501;$$

Контрольная работа 1. Решение задачи 2.

Вторая ступень

$$a_2 = a_1 + 0,01 \cdot (i - 1) = 0,06 + 0,01(2 - 1) = 0,07;$$

$$w_2 = 0,8^{(i-1)} \cdot w_1 = 0,8^{2-1} 0,05 = 0,04;$$

$$\lambda_{o_2} = 1 - 0,07 \cdot \left(4,481^{\frac{1}{1,254}} - 1 \right) = 0,8385;$$

$$\lambda_{p_2} = 1 - \frac{1 + 0,07}{1,30 \cdot 0,8385} \cdot 0,04 = 0,9607;$$

$$\lambda_{T_2} = 0,985 - 0,01 \cdot (4,481 - 1) = 0,9501;$$

$$\lambda_2 = 0,8385 \cdot 0,9607 \cdot 0,9501 = 0,7654;$$

Контрольная работа 1. Решение задачи 2.

Третья ступень

$$a_3 = a_1 + 0,01 \cdot (i - 1) = 0,06 + 0,01(3 - 1) = 0,08;$$

$$w_3 = 0,8^{(i-1)} \cdot w_1 = 0,8^{3-1} 0,05 = 0,032;$$

$$\lambda_{o3} = 1 - 0,08 \cdot \left(4,481^{\frac{1}{1,273}} - 1 \right) = 0,8201;$$

$$\lambda_{p3} = 1 - \frac{1 + 0,08}{1,30 \cdot 0,8201} \cdot 0,032 = 0,9676;$$

$$\lambda_{T3} = 0,985 - 0,01 \cdot (4,481 - 1) = 0,9501;$$

$$\lambda_3 = 0,8201 \cdot 0,9676 \cdot 0,9501 = 0,7539;$$

Контрольная работа 1. Решение задачи 2.

3.2. Определение размеров и выбор базы компрессора

Выбираем привод компрессора, для которого

- частота вращения вала $n = 25 \text{ с}^{-1}$
- ход поршня $S = 0,075 \text{ м}$
- количество цилиндров в ступенях

$$j_1 = j_2 = j_3 = j = 2$$

Плотности сжимаемого газа

Первая ступень $\rho_{H1} = 1,161 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

Вторая ступень $\rho_{H2} = \frac{p_{H2}}{\xi \cdot R \cdot T_{H2}} = \frac{448100}{1 \cdot 287 \cdot 350,15} = 4,459 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

Третья ступень $\rho_{H3} = \frac{p_{H3}}{\xi \cdot R \cdot T_{H3}} = \frac{2007936}{1 \cdot 287 \cdot 400,15} = 17,484 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

Контрольная работа 1. Решение задачи 2.
Диаметры цилиндров ступеней компрессора

Расчетное значение $D = \sqrt{\frac{4 \cdot G}{\pi \cdot S \cdot m \cdot \rho_H \cdot j \cdot \lambda_1}}$
Первая ступень

$$D_1 = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,45}{3,141 \cdot 0,075 \cdot 25 \cdot 1,161 \cdot 2 \cdot 0,7763}} = 0,411 \text{ м}$$

Вторая ступень

$$D_2 = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,45}{3,141 \cdot 0,075 \cdot 25 \cdot 4,459 \cdot 2 \cdot 0,7654}} = 0,212 \text{ м}$$

Третья ступень

$$D_3 = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,45}{3,141 \cdot 0,075 \cdot 25 \cdot 17,484 \cdot 2 \cdot 0,7539}} = 0,108 \text{ м}$$

Принимаем: $D_1 = 410 \text{ мм}$ $D_2 = 210 \text{ мм}$ $D_3 = 110 \text{ мм}$

Контрольная работа 1. Решение задачи 2.

3.3. Определение индикаторной мощности компрессора

Расчетные формулы:

$$N_u = \eta \sum_{i=1}^{z_p} N_{ui}$$

Запас по мощности - $\eta = 2,0$;

$$N_{ui} = p_{Hi} \cdot \frac{V_{hi}}{\lambda_i} \cdot \left[(1 + a_i) A_{ci} - a_i \Pi_{\psi}^{\frac{1}{m_i}} A_{pi} \right];$$

$$V_{hi} = \frac{\pi D_i^2 \cdot S \cdot m}{4};$$

$$\Pi_{\psi} = \frac{p_{K1}}{p_{H1}} = \frac{p_{K2}}{p_{H2}} = \frac{p_{K3}}{p_{H3}};$$

$$A_{ci} = \frac{n_i}{n_i - 1} \left[\Pi_{\psi}^{\frac{n_i - 1}{n_i}} - 1 \right];$$

$$A_{pi} = \frac{m_i}{m_i - 1} \left[\Pi_{\psi}^{\frac{m_i - 1}{m_i}} - 1 \right];$$

Контрольная работа 1. Решение задачи 2.

3.3. Определение индикаторной мощности компрессора

Первая ступень

$$V_{h1} = \frac{3,141 \cdot 0,410^2 \cdot 0,075 \cdot 25}{4} = 0,248 \frac{\text{м}^3}{\text{с}};$$

$$\Pi_{ц} = \frac{448100}{100000} = 4,481; \quad A_{c1} = \frac{1,30}{1,30 - 1,00} \left[4,481^{\frac{1,30-1,00}{1,30}} - 1 \right] = 1,7943;$$

$$A_{p1} = \frac{1,235}{1,235 - 1} \left[4,481^{\frac{1,235-1}{1,235}} - 1 \right] = 1,7328;$$

$$N_{u1} = 10^5 \cdot \frac{0,248}{0,7763}.$$

$$\cdot \left[(1 + 0,06) \cdot 1,7943 - 0,06 \cdot 4,481^{\frac{1}{1,235}} \cdot 1,7328 \right] = 49,574 \text{ кВт};$$

Контрольная работа 1. Решение задачи 2.

3.3. Определение индикаторной мощности компрессора

Вторая ступень

$$V_{h2} = \frac{3,141 \cdot 0,210^2 \cdot 0,075 \cdot 25}{4} = 0,065 \frac{\text{м}^3}{\text{с}};$$

$$A_{c2} = \frac{1,32}{1,32 - 1,00} \left[4,481^{\frac{1,32-1,00}{1,32}} - 1 \right] = 1,8050;$$

$$A_{p2} = \frac{1,254}{1,254 - 1} \left[4,481^{\frac{1,254-1}{1,254}} - 1 \right] = 1,7531;$$

$$N_{u1} = 448100 \cdot \frac{0,065}{0,7654} \cdot$$

$$\cdot \left[(1 + 0,07) \cdot 1,8050 - 0,07 \cdot 4,481^{\frac{1}{1,254}} \cdot 1,7531 \right] = 58,053 \text{ кВт};$$

Контрольная работа 1. Решение задачи 2.

3.3. Определение индикаторной мощности компрессора

Третья ступень

$$V_{h3} = \frac{3,141 \cdot 0,110^2 \cdot 0,075 \cdot 25}{4} = 0,018 \frac{\text{м}^3}{\text{с}};$$

$$A_{c3} = \frac{1,34}{1,34 - 1,00} \left[4,481^{\frac{1,34-1,00}{1,34}} - 1 \right] = 1,8249;$$

$$A_{p3} = \frac{1,273}{1,273 - 1} \left[4,481^{\frac{1,273-1}{1,273}} - 1 \right] = 1,7696;$$

$$N_{u3} = 2007936 \cdot \frac{0,018}{0,7539} \cdot$$

$$\cdot \left[(1 + 0,08) \cdot 1,8249 - 0,08 \cdot 4,481^{\frac{1}{1,273}} \cdot 1,7696 \right] = 72,438 \text{ кВт};$$

Контрольная работа 1. Решение задачи 2.

3.3. Определение индикаторной мощности компрессора

Общая индикаторная мощность компрессора составляет:

$$N_u = 2,0 \cdot (49,574 + 58,053 + 72,438) = 360,130 \text{ кВт}$$

3.4. Мощность, потребляемая компрессором

$$N_K = \frac{N_u}{\eta_{\text{мех}}} = \frac{360,130}{0,8} = 450,163 \text{ кВт}$$

где $\eta_{\text{мех}} = 0,80$ - механический КПД компрессора

Контрольная работа 1.

Результаты решения задачи 2.

1. Число ступеней компрессора - $z_p = 3$
2. Номинальные давления всасывания и нагнетания ступеней компрессора:

$$p_{H1} = 0,1000 \text{ МПа}; \quad p_{K1} = 0,4481 \text{ МПа};$$

$$p_{H2} = 0,4481 \text{ МПа}; \quad p_{K2} = 2,0079 \text{ МПа};$$

$$p_{H3} = 2,0079 \text{ МПа}; \quad p_{K3} = 9,0000 \text{ МПа};$$

3. Политропы сжатия

$$n_1 = 1,30;$$

$$n_2 = 1,32;$$

$$n_3 = 1,34;$$

4. Политропы расширения

$$m_1 = 1,235;$$

$$m_2 = 1,254;$$

$$m_3 = 1,273;$$

Контрольная работа 1.

Результаты решения задачи 2.

5. Температурный режим в ступенях компрессора

$$T_{H1} = 300,15^{\circ} K; \quad T_{K1} = 423,58^{\circ} K;$$

$$T_{H2} = 350,15^{\circ} K; \quad T_{K2} = 501,86^{\circ} K;$$

$$T_{H3} = 400,15^{\circ} K; \quad T_{K3} = 627,53^{\circ} K;$$

6. Количества теплоты, отводимое в систему охлаждения компрессора по ступеням

$$q_1 = 19,19 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$$

$$q_2 = 28,61 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}};$$

$$q_3 = 33,38 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}};$$

7. Определение коэффициентов производительности ступеней компрессора

$$\lambda_1 = 0,7763;$$

$$\lambda_2 = 0,7654;$$

$$\lambda_3 = 0,7539;$$

Контрольная работа 1.

Результаты решения задачи 2.

8. Плотности сжимаемого газа по ступеням

$$\rho_{H1} = 1,161 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3};$$

$$\rho_{H2} = 4,459 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3};$$

$$\rho_{H3} = 17,484 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3};$$

9. Индикаторные мощности компрессора по ступеням

$$N_{u1} = 49,57 \text{ кВт};$$

$$N_{u2} = 58,05 \text{ кВт};$$

$$N_{u3} = 72,44 \text{ кВт}.$$

10. Общая индикаторная мощность компрессора $N_u = 360,13 \text{ кВт}$

11. Мощность, потребляемая компрессором $N_K = 450,16 \text{ кВт}$